

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰশিদিয়া সাবান কাৰ্থানা
ঠিকানা	, 0, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD003
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ:	কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ	*	
Arc পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ wa noi	Factory Building has no approved master plan from thitectural and Structural drawings were not available for any of the built s not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. All the cuments and material test report. Thus Under guigneer Factory should conduct Detail Engineering	lable for any of the building. As- ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was building has not proper engineering idance from a qualified structural
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020	mbers and foundations details for all Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সম্যুসীমা	প্রবোগ্য নর –	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		
[401)		

২. পর্যবেষ্ণণ

রিদর্শন র্শবেষ্ফণ	rack has been Observed in Brick Wall of Production Shed-01,
<u> </u>	
াইটেম সমীক্ষ	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
	Sections of plaster finishing to the Brick Wall are needed to be removed to
কাৰ্যক্ৰম	investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to
` ` ` ` ` `	determine reasons for cracks.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম জন্মঞ্চিক্ৰাৰ	প্রযোগ্য নর
<u>পথা। সমান</u> চুড়ান্ত	
সময়সীমা সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^{Cr}	rack has been Observed in Brick Wall of Production Shed-01,
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্শক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্ব্রসীমা সংশোধিত সম্ব্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ <u>ভ</u> ব্য	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ C	rack has been Observed in Column of Production Shed-01.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যজ	ন ম
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of column cracking and provide a remediation plan if required.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
-	•

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Crack has been Observed in Column of Production Shed-01.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্য্য	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Column.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কার্থান কার্বক্রম	त
অগ্রাধিক চুডান্ড	ব প্রবোগ্য নয়
সম্মান্সীম	
সংশোধি সময়সীম	τ -
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness was Present in brick wall of Finished Goods Godown Building and Corrosion was present in different steel member of Resin Production Shed, Chemical Store Shed, Mould Unit Shed, and exposed rebar on roof top of Finished Goods Godown Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All steel member should be painted properly.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	