

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	হ্যর্ভ আমান্ত শাহ স্পিনিং মিল্স লি.
ঠিকানা	, 0, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD008
কালার কোড	

নুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন পর্মবেষ্ডণের তারি			
১. পর্ববেষ্কণ			
Ar bu পরিদর্শন nc পর্শবেক্ষণ Pr er w. Ui	I Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the built as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. According a variable for any of the factory building. According a variable for any of the factory building is Green. In a variable for any of the factory building is Green. The production Building and material test report. The fall of Steel Frame Structures, so redundancy in late and the production and production are producted as a production and production and production are producted as a production and production are producted as a production and production are producted as a production and producted are producted as a production and producted are producted as a producted and producted are producted as a producted as a producted as a producted as a producted and producted are producted as a producted are producted as a producted as a producted are producted as a producted	lable for any of the building. As—ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was ing to FoS, Color code of Office and But the building has not proper ere is no cross bracing in roof or teral load path is not apparent. Thus	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ			
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural men all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for all Engineering Assessment (DEA)	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থ্যানার কার্যক্রম			
	প্রশোজ্য নর		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

	rack has been observed in brick wall of Production Shed-1, Production Shed-2, Sub- cation Building & Office and Production Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	action building & Office and Production building.
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	म
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Brick Wall of Production Shed-1, Production Shed-2, Office and Production Building and Sub-Station Building-2 are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সমর্মীমা	থ্যোগ্য নয়
সংশো ধি ত সম্ময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
পর্ববেষ্কণ	
পর্যবেষ্কণ St	rack has been observed in brick wall of Production Shed–1, Production Shed–2, Sub– tation Building & Office and Production Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	N
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall of Production Shed-1, Production Shed-2, Office and Production Building and Sub-Station Building-2.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
जिल्लानकार	প্রবোজ্য নর

৪. পর্ববেষ্ণণ

চূড়াল্ড সমর্মীমা সংশোধিত সম্ব্যীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	Dampness was present in brick wall of Production Shed-1. Corrosion was present in
শ্ব(বহ্ষণ	Exposed Rebar of Office and Production Building.
ক্যাপ আইটেম	
બાર(७મ	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম