

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	শীতল সাহা টেক্সটাইল
ঠিকানা	, o, ( Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRD017
কালার কোড	

াুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন পর্মবেষ্ডণের তা		
১. পর্ববেষ্ণণ		
Ar bu পরিদর্শন nc পর্যবেষ্কণ Bu te re	I Factory Building has no approved master plan frochitectural and Structural drawings were not available for any of the built drawings were not available for any of the built as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. Accorduilding is Green. But the building has not proper est report. There is no cross bracing in roof or wall dundancy in lateral load path is not apparent. The ructural engineer Factory should conduct Detail Englishing.	lable for any of the building. As- ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was ing to FoS, Color code of Production ngineering documents and material of Steel Frame Structures, so us Under guidance from a qualified
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ı	
2.2. 11 Th		
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for all Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন   পর্ববেষ্ক্রণ   Crack has been observed in brick wall of Production Building &	Main Production Shed.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
Costions of plastor finishing in Driet Wall of Draduction Duild	ing 9 Main Draduction
Sections of plaster finishing in Brick Wall of Production Build কাৰ্যক্ষম Shed are needed to be removed to investigate if cracks pen	
	ICKS.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্তম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
ু চুড়ান্ত	
अभ्यत्रीमा -	
সংশো <del>ধি</del> ত সম্যমীমা	
া শূলস্থান। অগ্রগতির	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
অবস্থা	
মন্তব্য	
o. পর্ববে <del>ষ্</del> ডণ	

৯. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	rack has been observed in brick wall of Production Building & Main Production Shed.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall of Production Building & Main Production Shed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন   Pa পর্শবেষ্ষণ	arapet wall was not available on Roof Top of Production Building
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Demonstrate of Deef Ten chardel have built on to 400 as discated by manager
কাৰ্যক্ৰম	Parapet wall of Roof Top should have built up to 42 as directed by proper guidance.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
भूग । अभग्रजीमा	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

় পর্ববেশ্ব	<b></b>
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<i>६.১.</i> কা	শ্ৰিষ
কাৰ্যক্ৰ	directed by the Building Engineer. All Steel Member & Exposed Rebar should be painted properly.
সুপারি তথ্যসূত্র	
কারখা কার্যক্র	
অগ্রাধি	<b>প্রকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সী	
সংশোর্গি সম্বর্গ	
অগ্রগতি অবস্থা	ত্তিব
<u>মন্তব্য</u>	