

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	মেসার্স প্রোষ্টার এ্যাপারেলস লিঃ	
ঠিকানা	Plot # 74, Block - K, Rupnagar I/A, Sed	ction # 2
কারখানার কোড	DHK471	
কালাৰ কোড		

নুল্যারনের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন 🛘 Transformer inaccessible. Poor illumination in tr পর্ববেষ্ণণ ventilation for the transformer room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ansformer room. Inadequate cross
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কার্শক্রম	entilation to Transformer
সম্প্রসীমা ^{৩৯–৩৯–৯৯৭৩} অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

প্ৰব্যবেষ্কণ চ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to resence of non Fire–rated Door \square No firefighting equipment is present in the generator oom \square No over current or earth fault protection provided
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যজ্ঞ	ZI
1.0. 1114	11
কাৰ্শক্ৰম 	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	f
	ৰ ৬ মপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
_	
পর্ববেষ্কণ	
পর্যবেষ্কণ 🛚 ক্যাপ	One point frame earthing of generator instead of two \(\begin{align*} \text{No cover on the cable trench} \\ \text{No over current or earth fault protection provided} \end{align*}
আইটেম	

ত.১. কাৰ্বক্ৰম ত.১. কাৰ্বক্ৰম ত.১. কাৰ্বক্ৰম তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্বক্ৰম তথ্যসূত্ৰ সমস্বীমা সংশোধিত সমস্বীমা ত্ৰগ্ৰান্তৰ অৱস্থা অগ্ৰগত্ৰিৰ অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পর্ববেষ্ফণ m	Access to substation/ substation equipment not easy \(\begin{align*} \text{No SLD/clear identification} \\ \text{park on distribution panel } \begin{align*} \text{No earthing at all required electrical points} \end{align*}
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	☐ Provide easy access to the substation or substation equipment ☐ Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD ☐ Ensure earthing for all required electrical points
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
,	
<u>৫. পর্ববেষ্ণণ</u>	
11/1/1/05/1	Substation is not located on the ground floor [] No detector in substation
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
e.১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	স
কাৰ্যক্ৰম	☐ Place substation in ground floor ☐ Install appropriate detectors
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস

৬. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত

সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 02-02-2290

Substation room used for storage of combustible material/junk Access to substation not easy. Inadequate ventilation of the substation room . No instruction for first aid to প্ৰব্ৰেষ্ণ electrical shock and artificial respiration Connection without lug. Loose cabling Uncovered cable trench. Non-conductive mat not provided/ insufficient আইটেম ক্যান্টাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Remove combustible/junk materials from substation. Ensure accessibility and ventilation to substation Provide instructions for first aid and artificial respiration কাৰ্যক্ৰম from exposure to electrical shock. Ensure well-dressed cabling with lugs Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পর্ববেষ্ণন বিভ্রম ক্যান্তান্ত্রনির বিভ্রম ক্যান্ত্রনির বিভ্রম ক্যান ক্যান্ত্রনির বিভ্রম ক্যান্ত্রনির বিভ্রম ক্যান ক্যান্ত্র বিভ্রম ক্যান্ত্রনির বিভ্রম ক্

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Install/repair panel door as appropriate. Repair broken/loose box or socket Provide duplicate earth leads for MDB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ক্যাপ আইটেম কাৰ্যক্ৰম Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCB/SB সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম আগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমন্যমীমা সংশোধিত সমন্যমীমা অগ্ৰগতিন অব্যুহ্	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Access obstructed/barred
৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম I Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCB/SB মুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চুড়ান্ত মুমান্যমীমা সংশোধিত মুমান্যমীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা	<u>আইটেম</u>	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম <u>অগ্রাধিকার</u> প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		ম
ভিশ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম <u>জ্ঞাখিকার</u> প্রযোজ্য নর <u>চূড়ান্ত</u> সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা <u>জঞ্</u> গভির <u>জ্</u> ঞান্তির ———————————————————————————————————		
কাৰ্য্যনাৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সময়সীমা অগ্ৰাণ্ডিৰ অ্বস্থা		
ব্যাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা ব্যাগ্রাক্তর ব্যাক্তর ব্যা	I I a	
সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		থ্যোগ্য নয়
সময়সীমা ^{৩১–০১–১১৭০} অগ্রগতির অবস্থা	চুড়ান্ত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা		02-02-2290
	l 	
ନିଷ୍ଟ୍ର	মন্তব্য	

৯. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্শক্ৰম 📙 Replace undressed messy wiring/cables	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সম্প্ৰসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা ^{০১–০১–১১৭০}	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Lightning protection system not available	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
১০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম 📙 Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের ভিখ্যসত্র	
कार्यनार	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	