

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ত্মার. ত্মারে, সোমেটারস লিঃ
ঠিকানা	205, Senpara Parbata, Begum Rokeya Sarani
কারখানার কোড	DHK478
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যা্রন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. প্র্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন No approval plan has been found on-site during insক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	spection.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্তম Factory has to avail the approval plan from the r সুপারিশের ভথ্যসূত্র	espective authority.
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয	
চুডান্ত সমগ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা ২৫–১২–২০২২	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No as-built architectural drawing, structural drawing and design report or DEA report পর্যবেষ্ণণ has been found during inspection. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents in কাৰ্যক্ৰম accordance with as-built condition supported by design report or DEA report. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-25-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পর্ববেষ্কণ শান্বধশন No load plan or load marking has been observed. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Under guidance of a qualified structural engineer load plan has to be prepared, কাৰ্যক্ৰম vetted, posted, marked on storage area & maintained properly. Also, a load manager should be appointed to regularly monitor the load intensity. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 56-75-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Ui	ndocumented Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম	
আহডেশ ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal/vertical extension should be done without prior analysis of the structure by a qualified structural engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
-	প্রশোজ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – 3 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

প্ৰবিষ্কৃত্			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ	ampnes has been observed on exterior wall & slab at various portion of the building.		
ক্যাপ			
আইটেম ক্যাটাগরি			
ורוויוטונאן			
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	1		
 কাৰ্যক্ৰম	Under the guidance of a qualified structural engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা			
সংশোধিত সম্যুসীমা	o & - o b - 2 o 2 2		
<u>অগ্রগতির</u>			
<u> অবস্থা</u>			
<u> মন্তব্য</u>			