

মুল্যার্নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যার্ন

১. পর্ববেষ্ণণ

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১৭–০৮–২০২২

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বেডিয়েন্স জিন্স লিমিটেড
ঠিকানা	Ashulia,
কারখানার কোড	DHK480
কালার কোড	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oor Load Plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	08.03.21 Visit observation: Load Plans are posted on wall & maintaind accordingly. The design drawing of load plan are also found on site during visit time. ACCORD completion certificate also got from ACCORD for this factory. 17/08/2022: Load Plans were found posted on wall & maintaind accordingly. ACCORD completion certificate also got from ACCORD for this factory.	

# সংখুক্তিসমূহ (২)





# ২. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ Load intensity ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf (3.0 kN/m2). Also empty the stair and landing removing the cartoon boxes and other goods.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	08.03.21 Visit observation:Over loading has not been found on visit date.The management maintain their vetted load plan. In store room they used rack for finish goods and cartons. 17/08/2022: No over load was found during inspection date.

# সংবুক্তিসমূহ (২)





## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	08.03.21 Visit observation:No Distress in Primary Structural Element or no hair
<b>মন্ত</b> ব্য	crack has been found during visit time. 17/08/2022: No Distress in Primary
	Structural Element was found during inspection date.

# সংযুক্তিসমূহ (২)





### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Horizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	08.03.21 Visit observation:No Horizontal and Vertical Extension has been found duiring visit time. 17/08/2022: No Horizontal and Vertical Extension was found during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (১)

