

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আৰএমএম সোমেটাৰস লি:
ঠিকানা	Nagarchar, Rajpoolbaria,
কারখানার কোড	DHK 493
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Poor illumination in transformer room 🛘 Silica gel properly aligned or not provided 🖟 Lint/dirt in transformer room	is in poor condition. Horn Gap not nsformer room No detector in
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Ensure illumination in the transformer room [Maintain aligned Horn Gap [Remove lint/dirt f	Maintain quality silica gel
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয়	
চুড়ান্ত _ সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	
	-

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ One point frame earthing of
পর্ববেষ্কণ	generator instead of two 🛘 No earth fault protection provided 🖟 lint/dirt in generator
11(14)	room 🛮 No detector in generator room
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্থ	জ্ম
কাৰ্যক্ৰ§	Provide two–point earthing for the generator frame. Provide earth fault
	protection
সুপারিং	শुর
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখা	ার
কাৰ্শক্ৰু	Ţ
অগ্রাধি	চার ৬ মপ্তাহ
চুডান্ত	
সঁময়সী	मा
সংশোধ	io
সমশ্রসী	
অগ্রগতি	াৰ
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

୭. পর্ববেষ্ফণ
প্রিদর্শন U Combustible/junk materials inside generator room U One point frame earthing of
প্রবিশ্বন generator instead of two 🛘 No earth fault protection provided 🖟 lint/dirt in generator room 🖟 No detector in generator room
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
אווישוניץ
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম 📙 Remove combustible/junk materials from generator room and keep it clean.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
कानुभानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
ব্ৰুজন্ত _
प्रभेत्रत्र <u>वि</u> षा
সংশোধিত ১৯-১৯৭০
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন ^u l পর্ববেষ্কণ in m	ccess to substation/ substation equipment not easy \(\begin{align*} \text{Separating wall not extended} \\ \text{o} to the ceiling \(\begin{align*} \text{No SLD/clear identification mark on distribution panel } \begin{align*} \text{No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration } \begin{align*} \text{Non-conductive} \\ \text{at not provided/ insufficient } \begin{align*} \text{No earthing at all required electrical points } \begin{align*} \text{Lint/dirt} \\ \text{substation } \begin{align*} \text{No detector in substation} \end{align*}
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Provide easy access to the substation or substation equipment Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD Ensure earthing for all required electrical points
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাপিকাৰ	
চুড়ান্ত সম্মরসীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অবস্থা মন্তব্য	
_৫ প্রয়ার হ নে	
পরিদর্শন ^{ul} পর্ববেষ্কণ m in	ccess to substation/ substation equipment not easy \(\begin{align*} \text{Separating wall not extended} \\ \text{o} to the ceiling \(\begin{align*} \text{No SLD/clear identification mark on distribution panel } \begin{align*} \text{No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration } \begin{align*} \text{Non-conductive} \\ \text{at not provided/ insufficient } \begin{align*} \text{No earthing at all required electrical points } \begin{align*} \text{Lint/dirt substation } \begin{align*} \text{No detector in substation} \end{align*}
Ai পরিদর্শন ^{ui} পর্ববেঙ্কণ m	to the ceiling [] No SLD/clear identification mark on distribution panel [] No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration [] Non-conductive at not provided/insufficient [] No earthing at all required electrical points [] Lint/dirt
প্রিদর্শন ul পর্ববেক্ষণ m in ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	o to the ceiling [] No SLD/clear identification mark on distribution panel [] No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration [] Non-conductive at not provided/ insufficient [] No earthing at all required electrical points [] Lint/dirt substation [] No detector in substation
All পরিদর্শন ull yব্ববেষ্ণণ in on one of the control of the contr	to the ceiling No SLD/clear identification mark on distribution panel No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductive at not provided/insufficient No earthing at all required electrical points Lint/dirt substation No detector in substation No detector in substation Keep the substation clean Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock.
পরিদর্শন ul পর্ববেষ্ক্রণ m ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি (১.১. কার্বক্র কার্বক্রম মুপারিশের ভখ্যসুত্র	to the ceiling No SLD/clear identification mark on distribution panel No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductive at not provided/ insufficient No earthing at all required electrical points Lint/dirt substation No detector in substation No detector in substation Keep the substation clean Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide sufficient rubber mat in front of the panel
পরিদর্শন পরিদর্শন লা	to the ceiling No SLD/clear identification mark on distribution panel No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductive at not provided/ insufficient No earthing at all required electrical points Lint/dirt substation No detector in substation No detector in substation Keep the substation clean Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide sufficient rubber mat in front of the panel
পরিদর্শন ull in পর্ববেক্ষন in ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ক্রিম্বর্ক্তম ক্যাটাগরি ক্রিম্বর্ক্তম ক্রার্থানার কর্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্মীমা	b to the ceiling
পরিদর্শন ul পরিদর্শন in পর্ববেষ্ক্রণ m ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কার্বক্রম কার্বক্রম ক্যাপ্রক্রম কার্বক্রম অগ্রাম্বিকার ক্যুড়ান্ত	b to the ceiling

৬. পর্ববেষ্ফণ	
পর্ববেষ্ক্রণ M	o SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB Access obstructed/barred DB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar DB/DB/SDB installed at inaccessible height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যজ	म
কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB Relocate MDB/DB/SDB at accessible height
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
৭. পর্যবেষ্ণণ	
่ เหเสหฯต เ	o SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB Access obstructed/barred DB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar DB/DB/SDB installed at inaccessible height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	-
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	N
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCB/SB
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রথোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940

৮. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ারিদর্শন 🛮 Lightning protection system not available				
চাপ শাইটেম				
চ্যাটাগরি				
₇ .১. কাৰ্যক্ৰ	1			
কার্যক্রম সুপারিশের	☐ Provide appropriate Lightning protection system			
।পুগাানশেন ।তথ্যসত্র				
কারখানার কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার	৬ মাস			
চুডান্ড				
সম্প্রসীমা				
সংশোধিত	<i>₹€</i> − <i>\$</i> 2 − <i>₹</i> 0 ₹ 2			
সম্যুসীমা অগ্রগতির				
অবস্থা অবস্থা				
মন্তব্য				