গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মালুব্বের অধিকার, বৈষম্যহীল বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণলের তথ্য</u>

এস সুলত্তানা গার্মেন্টস লি:
415, Shaheenbagh, Tejgaon, Dhaka
DHK504

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন

পর্ববেষ্ষণের তারিশ: -

পরিদর্শন পরিকর্মা পরিকর্মা
। লাগ আইটেম
কাটনিদি কাটনিদিবি
১.১. কাৰ্বক্স
কাৰ্শক্ৰম Overstress area should not be used for storage. সুশাৰিশেৰ
<u>भेगपूर्व</u> जनसम्ब
arter
জ্জাশিকাৰ প্ৰশাস্য কৰ দিয়ায় মনসামীন ০১-০১-১১৭০
সদবসীমা ************************************
জবস্বয় মন্তব্য [Remarks from DIFE about the process]
১.২. কৰ্ণক্ষম কিবকৈম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
प्रूशविस्पन
উপসূত্র কার্শানার
কাৰ্বক্ৰম ক্ষম্ৰাধিকাৰ
<u>।</u> गम्पनीमा
गरात्तात्रिक गम्प्रमीमा
অঞ্চান্তিন অবস্য
দিন্দ্তব্য
১৩. কা র্বছ স
Prisa [Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
স্পারিশের ভগ্যসূত্র
কারখানার কার্বক্রস
জ্ঞাশিকাৰ
र्भेसवीमा
भारतीया अस्थावित
जन्म
দত্তৰ্য
১.৪. कार्यक्रम
কাৰ্কস A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope সুশাৰিশৰ
ভগ্যসূত্র
কাৰ্বক্ৰম স্বছাধিকাৰ
<u> </u>
गरत्यार्थिक
অ্থ্যন্তিন অবস্থা
দত্তব্য
কাৰ্ব্যস Detail Engineering Assessment to be completed.
স্পানিশেন উপাস্য
কাৰখানাৰ কাৰ্বক্ষম
<u>অগ্রাধিকার</u> চড়ান্ত
<u>दि</u> खात्र अन्दनीमा
111 (110) जिस्सीमा ब्रह्मश्रवित
गण्माण्म खन्ध् मख्य
১.৬. কাৰ্বছন
কাৰ্বক্ৰম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. সুখাৰিশেৰ
ভগ্যসূত্র কারণানার
কাৰ্বজন অহাধিকাৰ
্য সন্দর্শনা –
াপদসানা অধ্যপ্তিক অবস্থা
াপণথ। মন্তব্য
১.৭. কাৰ্বিচ্চম
निरंडग [Continue to implement load plan
স্পাৰিশন ভখ্যসূত্ৰ
<u>ত গুৰুৰ</u> কৃষ্ণশাৰ কাৰ্বজ্ঞ
অগ্রাণিকার
হিড়াত সদ্ধস্বশান
সংশাধিত শন্দৰ্শীমা
অ্থগ্রিন জনস্বা
मिछन्

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	A non-engineered emergency steel stair found at south (front) side of the building.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগর্নি	

কা নক্ <mark>ৰ</mark> ম	Factory Engineer to assess the structural integrity of the existing staircase to take the anticipated loadings due to emergency condition.
<u> শু</u> পারি(শর	
তঁথ্যসুত্র	
কার্ন্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির	
অবস্থা	

২.২. কাৰ্শক্ৰম্	[
কাৰ্শক্ৰম	Proper maintenance or remedial work must be taken for the steel fire escape stair case.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থীনার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	
সঁমর্য্রসীমা সংশোধিত্ত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	07-07-79d0
অবস্থা মন্তব্য	
L	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Non-engineered shed was found over RCC and round steel column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the steel roof structure and to ensure
	that it is designed to resist code specified live and wind loads.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসুত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ত	
সঁমর্যসীমা	-
সংশোধিত্ত	
সমর্মসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

I

কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any necessary alterations.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখাঁলার কার্শজম	
অগ্রাশিকার চুডান্ড	_
সময়সীমা সংশোধিত সমস্যীমা	07-07-7940
সমর্য্র্সীমা অগ্রগতির সনস্য	
অবস্থা মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ষণ

	Lack of documents such as approval plan, soil test report, structural design drawing,
পর্ববেষ্ষণ	floor load plan, material test report were not available.
ক্যাপ	
আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Full design documents should be prepared under the part of DEA
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোচ্য নয়
চুডান্ড	_
সমর্মসীমা	
সংশোধিত	07-07-7930
সমর্যসামা	ິ
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	