

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সাংগু টেক্স লিমিটেড– ২
ঠিকানা	Dushaid, Ashulia
কারখানার কোড	DHK530
কালার কোড	

ন্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:	79-70-505:
. পর্ববেষ্ণণ	8		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	adequate factor of safety in columns		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Due to concerns of high stress of interpretail Engineering Assessment (DEA and completed with in six months fro numbers of 4 inch diameter cores should be column. Besides, scaning of all columns in the columns at ground floor	) is required to be commenced imm m issue date of this report. A minimuall be taken to assess the concrete st ns shall be conducted to verify the r	ediately um of four crength of
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
	প্রযোগ্য ন্য		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	চলদাল		
<b>মন্ত</b> ব্য	At 19–10–22: Drawing & Design has report was not found. Drawing & Des Report was not found during inspection	gn has received approval from ACCO	DRD. DEA
AND THE PERSON NAMED IN	the company of the Confidence of the Albanian Confidence of the co		

# প্রিদর্শন Horizontal and vertical extension ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

No horizontal and vertical extension shall be made with out Detail Engineering Assessment and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy.
প্র্যোগ্য ন্য
07-07-7930
সংশোধিত
At 19–10–22: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date

# সংযুক্তিসমূহ (১)




## ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three
কাশক্রম	weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor
	on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-03-3390
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	E ACTION
অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	At 19–10–22: DEA Report was not found during inspection date. Load plan was
	found posted on the floor.

# সংযুক্তিসমূহ (১)



# ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	As-built Drawings and soil test report
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰক্ষ	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais and soil test report to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction. (Part of DEA).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 19–10–22: As-built Drawings and soil test report were found during the inspection date.





## ধ. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distress in primary structural elements
ক্যাপ	
আহডেম   ক্যাটাগরি	

# ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
<u> </u>	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 19–10–22: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date.
$\overline{}$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# সংযুক্তিসমূহ (১)

