

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বি. ব্রাদার্স গার্মেন্ট্স কোং লিমিটেড (ইউনিট-২)
ঠিকানা	Barabo, Tarabo, Rupganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY036
কালার কোড	

יו רויאויועי	ন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
শ্ব(বহ্ষণ	uilding Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval by appropriate authority. As part of this required to make a number of check on the structure following recommendations.	process building engineer will be
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	থযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	17-08-2020 -No as built architectural drawing h 09-11-2020, The factory have no approval pape drawing at site. 09-02-2021, As Build achitectu inspection.	rs of engineering design and

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Design drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্বজ্ঞম
কাৰ্যক্তম As built structural design drawing to be prepared by building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ড সম্বশ্নীমা
সংশোধিত সময়সীমা
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা
17-08-2020 -No as built structural drawing has been Found during inspection. 09-11-2020, They did not take any actions about CAPs. 09-02-2021, As Build Structural drawing has not found during inspection.

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	ampness
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Damping in the wall and at some portion of the slab should be taken care of.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	17-08-2020 - Found dampness during inspection. 09-11-2020, We found many dampness at wall at different floor. They did not take action. 09-02-2021, They did not take any actions about CAPs.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্ঞম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	17-08-2020 - No take any action for dampness yet now. 09-11-2020, they have no interest to take action for dampness remedial. 09-02-2021, They did not take any actions about CAPs.

৫. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	he tin shed roof over 3rd floor	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	শ	
কাৰ্যক্ৰম	The tin shed roof over 3rd floor is to removed	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়]
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	17-08-2020 -Found tin shed roof over 3rd floor during inspection. 09-11-2020, They did not removed tin shed at 3rd top. 09-02-2021, They did not take any actions about CAPs.	
		_

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne tin shed roof over 3rd floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	17-08-2020 -No take any action removed the tin shed over 3rd floor yet now. 09-11-2020, They did not removed the tin shed and they have no engineering design drawing during inspection. 09-02-2021, The factory authority has not removed the tin shed.

পর্ববেষ্ষণ	
শরিদর্শন শর্শবেষ্কণ	oor load plan
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
n.১. কাৰ্যক্ৰ <mark>ু</mark>	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Floor load plan of the factory building will prepare by building engineer.
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাাধকার চূড়ান্ত সমর্মসীমা	প্রযোগ্য নয
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি 17-08-2020 -No floor load plan has been found during inspection. 09-11-2020,
মন্তব্য	They did not show any design papers for floor load plan . 09-02-2021 , The factory has not prepare proper floor load plan .

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশো ধ িত সময়সীমা	02-02-2290
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	17-08-2020 -No credible design document has been found on site during inspection. 09-11-2020, They have no design of floor load plan. 09-07-2021, The factory has not engaged any engineer to maintain floor load plan.