

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইমপেৰিয়াল ডাইং এন্ড হোমিয়াৰী মিলস লি:
ঠিকানা	Hariharpara, Fathullah, Narayanganj
কারখানার কোড	<b>NRY</b> 110
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	ন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ne actual layout of the factory building is differs w	ith the drawing.
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment (DEA) is require completed with in six months.	d to be commenced and
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা		
সংশোধিত সম্মশ্রসীমা	<i>5.</i> € − ? <i>5</i> − <i>5</i> 0 <i>5 5</i>	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
<b>মন্ত</b> ব্য	On 09-08-2020 No take any action yet now. 16-docmuemt papers about their factory during insp	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ As	build design drawing
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শজ্ৰু	
কাৰ্যক্ৰম	Consultants strongly recommend to construct as build design drawing of the different structural elements of the building.
সুপারিশের	
ভ <b>খ্যসূত্র</b>	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকার	16 TAND
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	o&-ob-2o22
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	On 09-08-2020 No take any action yet now. 16-11-2020 The factory does not summit As build design drawing at DIFE office.

৩. পর্যবেষ্ণণ		
শ্ব(বহ্নণ	loor load plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থক্রম	ব প্রযোগ্য নয়	
্তুভান্ত চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	20-04-4044	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হ্বাল	
মন্তব্য	On 09-08-2020 No floor load plan found during inspection. 16-11-2020 The factory have no floor load plan during inspection.	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Cracks in primary structural elements
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্য	The course of the building should be visited about development of any

'?' কার্নক্র <sub>ু</sub>	
কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> – \$₹ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
<b>মন্তব্য</b>	On 09-08-2020 Found cracks primary structure element during inspection. 16-11-2020 During inspection we found many cracks in structural elements like column, beam and partition walls which is hazardus.

৫. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	orizontal and vertical extension	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation.	1
সুপারিশের তথ্যসূত্র		1
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	া ৬ মাস	1
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> − <b>%</b> ₹−₹ <b>0</b> ₹₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
মন্তব্য	On 09-08-2020 Found Horizontal and vertical extensionduring inspection. 16-11-2020 During inspection we found horizontal and vertical extension but they does not take any actions.	