

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	এম বি নিট ফ্যাশন
ঠিকানা	A-122&15, Bscic,Fatulla, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY 153
কালার কোড	

ল্যাম্বনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যাম্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন ☐ The generator room is not properly segregated for presence of non Fire-rated Door ☐ One point fram ☐ No cover on the cable trench	rom the rest of the occupancy due to e earthing of generator instead of two	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম Ensure double earthing of generator frame Pr	ovide cover on the cable trench	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশো ধিত সম্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
1		

২. পর্ববেষ্ণণ

	rical shock Access obstructed/barred arrhed No instruction for first aid to electrical
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
identification mark on distribution সুপারিশের	CB/SB. Provide earthing to door. Provide clear n board.
জ্খ্যসূত্র কার্নথানার কার্বক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত ১৮০১-১৯৭০ সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
୭. পর্ববেষ্ষণ	
	rical shock Access obstructed/barred earthed No instruction for first aid to electrical
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

 \square Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock \square Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB/SB Box \square Ensure well-dressed cabling কাৰ্যক্ৰম with lugs সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits	
গ্যাপ		
শাইটেম		i
চ্যাটাগরি		
3. ১ . কার্য	কম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide service shaft or insulated conduits	
সুপারিণ	त	
ভখ্যসূত্র		
কার্খান	র	
কাৰ্যক্ৰম	ার প্রযোগ্য নয়	
	[독 각(시의) 이동	
চুডান্ত সমশ্রসী	л -	
সংশোধি	<u> </u>	
সমশ্রসী		
<u>অগ্রগতি</u>	₹	
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ightning protection system not available	
क्रांश		
শাইটেন শাইটেন		
ক্যা টা গরি		
১.১. কাৰ্যজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের		
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র		
কার্থানার	1	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	07-07-79-0	
সম্প্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্ম		
অবস্থা মন্তব্য		
ורפאן		