

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আর্ক পুলওতার লি:
ঠিকানা	Kolmesshar, NU, Board Bazar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 037
কালার কোড	

স্যার্ননের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যার্ন পর্ববেষ্ডণের তারিথ					
. পর্যবেষ্ট্রণ					
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Relocate the winding machines.					
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি					
১.১. কাৰ্যক্ৰম					
The factory owner has been instructed to relocat কাৰ্যক্ৰম first floor level to the ground floor level or at a p thickness.					
সুপারিশের ভখ্যসূত্র					
কার্থানার কার্যক্রম					
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর					
চুড়ান্ত সময়সীমা					
সংশোধিত সমশ্রসীমা					
অথ্রগতির অবস্থা					
মন্তব্য During inspection winding machine has not been Winding machine has not been found during CVN					

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Intensity of floor loading
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ī

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	The factory owner is asked to shift all storage at ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2KN/m2).
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	-1// 111 10
<u>মন্তব্য</u>	Load intensity at roof top has been found during the visit. 15.02.2021: Over loading
1)	are not found at any floor or roof during visit.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Horizontal and vertical extension
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগার	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation or
কাৰ্যক্ৰম	untill check structural adequacy.
	aritim check structural adequacy.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	· 영화 환경에 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Drawings and documents of structural stability are not found for two steel sheds on
	roof. In fact they were not co operative at all for doing inspection. 15.02.2021 As
<u> মন্তব্য</u>	
	built architectural,structural drawing DEA reaport are not found on site.A steel
	shed found on roof and some roof column are casting at 10' height.

৪. পর্ববেষ্ফণ

5	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
 	8.১. কাৰ্যক্ৰম		
		The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in two weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	কারখানার কার্বক্রম		

No floor load plans have been found. 15.02.2021 Floor load plan are not found during visit.

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

02-02-2290

শুরু হয়নি

চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত

সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা

পরিদর্শন Mistress in primary structural elements ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ষ The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary. মুপাবিশেষ ভখ্যমুত্র কারখালাব

সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারথানার কার্যক্রম
ব্যাহ্য নার
ক্রমান্তর প্রয়েগ্য নার
চূড়ান্ত
সমর্যসীমা
সংশোধিত
সমর্যসীমা
ব্যাহ্য কিরম্ভব
ব্যাহ্য করে
কর্মা
মন্তব্য
বিরম্ভব
বির