

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিউ ওয়ার্ল্ড এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Gosbag, Zirabo
কারখানার কোড	DHK 415
কালাৰ কোড	

াঝ(লর শ্বরণ	ाः अ शि भूनागरान	পর্ববেষ্ফণের তারিখ
পর্ববেষ্ফণ		
নিদর্শন বিবেক্ষণ ন্যাপ নাইটেম	Inadequate horizontal separation [] Inadequat	te vertical separation
গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how areas, offices and work areas should be sepactoring to the Guideline occupancy separa	arated with fire-rated walls and doors
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
1 1 31		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম	
আখডেশ ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
1.9. 4114	~
কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines
সুপারিশের	1
্ তথ্যসূত্র কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ৰ ৬ মাস
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	_
সমর্মীমা সংশোধিত	
। गर्राता १७ अघयत्रीघा	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
). পর্ববেষ্ণণ	
পর্যবেষ্কণ e	rotection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not quivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101111	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	<u> </u>
কার্থানার কার্বক্রম	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	

৪. পর্ববেষ্ফণ

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

09-05-2022

চূড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পর্ববেষ্ণন equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
דורטונץ
৪.১. কার্যক্রম
Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্শনার কার্শক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৮. পর্যবেষ্ফণ
α
পরিদর্শন Door do not swing in the direction of travel 🛘 Corridor and Passageways width less than পর্যবেষ্ণণ minimum
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Doors on all escape routes to open in the direction of travel Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস

চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত

সমশ্রসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য 02-02-2290

	1144.101	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do not run through separate Service ducts Not sealed with non-combustible material at each floor level for electrical services duct
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	৬.১. কার্যত্র	₹ ₽
	কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables.
	সুপারিশে তথ্যসূত্র	
	কারখানা কার্যক্রম	ৰ
	অগ্রাধিকা	ৰ ৬ মাস
	চুডান্ড সময়সীম	1 -
	সংশোধিত সময়সীম	$1 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$
	অগ্রগতির অবস্থা	
	মন্তব্য	
٩,	পর্ববেষ্ণণ	
	थर्गात्रबास	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do not run through separate Service ducts Not sealed with non-combustible material at each floor level for electrical services duct
	ক্যাপ আইটেম	

ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. Seal the shafts/ducts কাৰ্যক্ৰম with non combustible materials at each floor. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্প্রসীমা সংশোধিত 02-03-3290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন প্রিবেশ্বন বিশ্বন বি

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Uclose wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation The ground floor exits should be enclosed o as to ensure safe pathway for কাৰ্যক্ৰম escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. A Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্রসীমা **অগ্রগতির** অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 🛮	Obstruction in Stairway	
17(7 2 54)		
ক্যাপ আইটেম		
নাহ(৬৭ ক্যাটাগরি		
ther in		
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways	
সুপারিশের		
ভ্খ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্শক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
স্থরগভির অগ্রগভির		
অবস্থা অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
19 17		_
্. পর্ববেষ্ফণ		
	No Fire Door \square Absence of proper separation using fire rated walls \square Wic	lth of
	ssageway less than required	
ক্যাপ		

পার্দশন U No Fire Door U Absence of proper separation using fire rated walls U Width of
পর্যবেষ্কণ Passageway less than required
ক্যাপ্
পাইটেম
ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সমশ্রসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন CI	learance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. $lacksquare$ Naked lights in storage $lacksquare$	
	thers same as above	
ক্যাপ্ 📗		
আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্যত্র	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার কার্বক্রম		
	ব্রেগোজ্য নর	
চুড়ান্ত - চুড়ান্ত		
ত্বুজাঙ সমশ্বসীমা		
সংশোধিত	02-02-2290	
সমরসীমা	02-02-2040	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> </u>		

৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শজ্জম 📙 Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.) সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
<mark>অগ্রাধিকার</mark> ৬ মাস টুডান্ড	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lift lobby not enclosed and without Fire door
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17/01/11/1	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব ম
কাৰ্শক্ৰম	Provide enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as specified in the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সম্যাসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১৫. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	p ol
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম

চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার ৬ মাস

02-02-2290

তি ১.১. কৰ্মজন Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations. সুগানিশেন ভিম্মুত্র কানখানান কার্মজন ভিম্মুত্র কানখানান কার্মজন ভিম্মুত্র কানখানান কার্মজন ভিম্মুত্র ভি		
ক্যাটাগৰি মাটাগৰি	প্রিদর্শন 📗	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not
মাটাগনি Sub.S. কাৰ্বক্ৰম Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations. মুগানিশ্ব ক্ষামুদ্ৰ ক্ষাৰ্থক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ ইড়ান্ত মুমাৰ্মীমা মংশোধিত মুমাৰ্মীমা মংশোধিত মুমাৰ্মীমা অগ্ৰাতিব অন্য মন্তব্য পৰ্ববেক্ষণ আৰু		griposted ii no barigia sigris for stairs
ক্যাটাগৰি Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations. সুপাৰিশ্বৰ ভিন্মুত্ৰ কাৰণানাৰ কাৰ্যক্ৰম অভ্যাধিকাৰ ভ সপ্তাহ্ ইভান্ত সম্বসীমা সংশোধিভ সম্বসীমা আঞাজিৰ অব্যা মন্তব্য পৰ্বৰ্ষৰ স্বৰ্ষৰ স্বৰ্ষৰ বিশ্বৰৰ ভিন্ম ভি		
তি ১.১. কৰ্মজন Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations. সুগানিশেন ভিম্মুত্র কানখানান কার্মজন ভিম্মুত্র কানখানান কার্মজন ভিম্মুত্র কানখানান কার্মজন ভিম্মুত্র ভি	আইটেম	
া Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. I Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. I Post directional signs at appropriate locations. মুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অপ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ টুডান্ড মনম্বসীমা মংশোধিত সম্বয়মীমা অঞ্জাতির অবস্থা মন্তব্য মন্তব্য শবিব্দেশ I Exit sign missing I Exit signs not illuminated at all times I Means of exits are not প্রব্যেহ্মণ signposted I No Bangla signs for stairs মাপ মাইটেম্	ক্যাটাগরি	
া Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. I Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. I Post directional signs at appropriate locations. মুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অপ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ টুডান্ড মনম্বসীমা মংশোধিত সম্বয়মীমা অঞ্জাতির অবস্থা মন্তব্য মন্তব্য শবিব্দেশ I Exit sign missing I Exit signs not illuminated at all times I Means of exits are not প্রব্যেহ্মণ signposted I No Bangla signs for stairs মাপ মাইটেম্		
seen from all corridors and evacuation paths. I Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. I Post directional signs at appropriate locations. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাপিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাপিকার ৩১-০১-১৯৭০ সমরসীমা জ্ঞাপিকার আব্দুর্য ভিন্ন আব্দুর্য ভালিকার আব্দুর্য ভিন্ন আব্দুর্য ভিন্ন আব্দুর্য ভালিকার আবদ্ধ ভালিকার	১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	চ্ম
seen from all corridors and evacuation paths. I Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. I Post directional signs at appropriate locations. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাপিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাপিকার ৩১-০১-১৯৭০ সমরসীমা জ্ঞাপিকার আব্দুর্য ভিন্ন আব্দুর্য ভালিকার আব্দুর্য ভিন্ন আব্দুর্য ভিন্ন আব্দুর্য ভালিকার আবদ্ধ ভালিকার		MB 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
সুপানিশেন ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাম্পিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমস্যমীমা সংশোধিত সমস্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পর্যবেক্ষণ পরিবর্দেশন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্যবেক্ষণ চ্যাপ মাইটেম্	কাৰ্যক্ৰম	seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit
ত্থ্যসূত্র কার্থনার কার্বক্তম অগ্রাম্বিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পর্ববেস্কন I Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেস্কন signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ আ্বাহটেম্	সপারিশের	
কাৰ্থনাৰ কাৰ্থক্স অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সম্বৰ্গীমা সংশাধিজ সম্বৰ্গীমা অগ্ৰাজিৰ অবস্থা মন্তব্য প্ৰ্যবেক্ষণ বিদৰ্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not প্ৰ্যবেক্ষণ signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ আইটেম্		
জ্ঞাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমস্যীমা সংশোধিত সমস্যীমা জ্ঞাতিৰ অবস্থা মন্তব্য পর্ববেক্ষণ পরিদর্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেক্ষণ signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ মাইটেম্		
জ্ঞাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমস্যমীমা সংশোধিজ সমস্যমীমা জ্ঞাজির জবস্থা মন্তব্য পর্ববেক্ষণ পরিদর্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেক্ষণ signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ মাইটেম্		
চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিজ সমরসীমা অগ্রহাজির অবস্থা মন্তব্য পর্ববেষ্ণব Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেষ্ণব signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ আইটেম্		
সম্প্ৰমীমা সংশাধিত সম্প্ৰমীমা অগ্ৰহাতিব অবস্থা মন্তব্য পৰ্ববেষ্ণৰ Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not প্ৰবেষ্ণৰ signposted No Bangla signs for stairs ভাগে		্
সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পর্ববেষ্ণন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেষ্ণন signposted No Bangla signs for stairs ভাগে	চুডান্ড	
সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পর্ববেষ্ণন বিদর্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেষ্ণন signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ আইটেম্	সমশ্রসীমা	
সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পর্ববেষ্ণন বিদর্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেষ্ণন signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ আইটেম্	সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন । Exit sign missing । Exit signs not illuminated at all times । Means of exits are not পর্ববেষ্ণণ signposted । No Bangla signs for stairs ক্যাপ		02-02-2240
মন্তব্য পর্ববেশ্বন Pরিদর্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেশ্বন signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ আইটেম্		
মন্তব্য পর্ববেষ্ণন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পর্ববেষ্ণন signposted No Bangla signs for stairs ক্যাপ আইটেম্	1	
. পৰ্যবেষ্ণন প্ৰিদৰ্শন □ Exit sign missing □ Exit signs not illuminated at all times □ Means of exits are not প্ৰব্বেষ্ণণ signposted □ No Bangla signs for stairs ক্যাপ আইটেম্		
পৰিদৰ্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পৰ্ববেষ্ষণ signposted No Bangla signs for stairs চ্যাপ মাইটেম্	[শক্তা	
পৰিদৰ্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পৰ্ববেষ্ষণ signposted No Bangla signs for stairs চ্যাপ মাইটেম্		
পৰিদৰ্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পৰ্ববেষ্ষণ signposted No Bangla signs for stairs চ্যাপ মাইটেম্		
পৰিদৰ্শন Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits are not পৰ্ববেষ্ষণ signposted No Bangla signs for stairs চ্যাপ মাইটেম্	।. পর্যবেষ্ফণ	
প্ৰব্ৰেষ্ণৰ্গ signposted 🛘 No Bangla signs for stairs চ্যাপ মাইটেম্		
ক্যাপ শাইটেম্	পরিদর্শন ∐ ৷	Exit sign missing \square Exit signs not illuminated at all times \square Means of exits are not
ক্যাপ শাইটেম্	পৰ্ববেষ্ষণİsid	gnposted 🛮 No Bangla signs for stairs
শাইটেম্		<u> </u>
	শাহডেশ ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

বিশক্ষণ	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	\re	Non Standard Standpipe & Hose system Pressure in the standpipe is less than equired The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. No siamese connection available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	बे		
3 ₽.3. ₹	কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰ	ম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.	
সুপারি			
ভিখ্যসূ	<u>্ৰ</u>		
কার্খ			
কাৰ্যক্ৰ	•		
অগ্রাম্	<u> ধকার</u>	৬ মাস	
চুডান্ড	5		
সময়ই	<u> শি</u> মা		

৯. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	lo fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[का।हा।वा(क)	
১৯.১. কার্য	হম
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	1
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য 07-07-7910

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the
Factory Rules.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कान्यांनान
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত
সংশোধিত
प्रभागिमा °১-°১-১১৭°
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৪১. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy No fire rated
প্ৰবিষ্ণৰ composite door at the boiler entrance \(\text{I No fixed temperature smoke detector} \)
काश
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
ן ויוו ושועד

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🛘 No fire rated পর্যবেষ্কণ composite door at the boiler entrance 🖟 No fixed temperature smoke detector ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated কাৰ্যক্ৰম selfclosing swing door for the boiler room.

Install appropriate detectors সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত २७-५२-२०२२ সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

		Fransformer room walls less than 4hr fire resistance \square No detector in transformer
পর্ববেষ্কর্	ro	om
<u>ক্যাপ্</u>		
আই্টেম্		
ক্যাটাগরি	1	
২৩.১. ব	<u> গৰ্শজ্</u>	ञ्स
 কাৰ্যক্ৰঃ 		☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারি	শের	
ভিখ্যসূত্র		
কার্নখা		
কাৰ্যক্ৰয়		
অগ্রাধি	কার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড		
সময়সূ		
সংশোগি সমশ্রসী		07-07-7940
অগ্রগতি	<u></u>	
অবস্থা		
মন্তব্য		

২৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙 পর্ববেষ্ফণ ro	Transformer room walls less than 4hr fire resistance \(\brace{1}\) No detector in transformer			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
২৪.১. কাৰ্শজন				
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Transformer room. Install appropriate detectors.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস			
সম্বসীমা সংশোধিত				
সময়সীমা	07-07-790			
অগ্রগতির অবস্থা				
<u> </u>				

১. পর্ববে ষ্ণন	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৫.১. কার্শক্রম	
কাৰ্শক্ৰম 📗 Install appropriate detectors	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
<u>कार्त्र्यांनात</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
চুড়ান্ত	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Substation room is not fire separated. No detector in substation	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যা টা গরি		
২৬.১. কার্যত	<i>⊉</i> श्र	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	ī	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ]
চুডান্ত সমরসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য]
		_
২৭. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Substation room is not fire separated. No detector in substation	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Install appropriate detectors. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

- 1	ারিদর্শন 🛮 । বিবেষ্কণ	No automatic fire detection and alarm system	
ভ	ন্যাপ মাই(উম্		
3	গ্যাটাগরি		
3	৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	কাৰ্বক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
	কারখানার কার্যক্রম		
	<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
	চুডান্ড সময়সীমা	_	
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-790	
	অগ্রগতির অবস্থা		
	মন্তব্য		
L			_
	,		
<u> ১</u>	. পর্ববেষ্ণণ		
9	ারিদর্শন ব্বৈষ্ক্রণ	No automatic fire detection and alarm system	
ভ	ন্যাপ মাই(উমূ		
3	গ্যাটাগরি		
২৯.১. কাৰ্শজন			
	কাৰ্যক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).	
	সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্বক্রম		
1			- 1

অগ্রাধিকার ৬ মাস

02-02-2290

চূড়াল্ড সমর্মীমা সংশোধিত সম্ব্যীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য