

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	তার্ডন অ্যাপারেল্ম লিমিটেড
ঠিকানা	Dewanbari, North Kashipur, Fatullah
কারখানার কোড	NRY284
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পৰিদৰ্শন পৰ্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
As-built architectural and structural drawings to কাৰ্শক্ৰম As part of this process the building engineer will checks on the as-built construction.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত  সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>	
<b>অগ্রগতির</b> <b>অবস্থা</b>	
মন্তব্য   On−24.09.2020−No design drawing was found o	n inspection date.

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	ack of lateral stability system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্শক্ৰম	The frame structure needs to be checked by building engineer. The lateral system is required to ensure the stability of structure.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাংশকার চূড়ান্ড সম্বয়সীমা	্বথোগ্য ন্য –	-
সংশোশিত সমশ্রসীমা	02-02-2940	
অগ্রগতির অবস্থা	শ্রেক হরাল	
<u> মন্তব্য</u>	On-24.09.2020-No design drawing was found on inspection date.	┚┃

৩. পর্ববেষ্ণণ		
শ্ব(বহ্মণ	cposed rebar	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement need to be covered by lean graded concrete following the guidance of Building Engineer.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম		
<del> </del>	প্রযোগ্য নর	41
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
<b>মন্ত</b> ব্য	On-24.09.2020-Exposed rebar have been found onroof top floor . No remedial action was found regarding this issue.	