

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	<u>আহ্মান অ্</u> যাপারেলম লিমিটেড
ঠিকানা	M.S. Tower-2, Siddirgonj bus stand, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY011
কালার কোড	

_		: কাঠামোগত মুল্যায়ন প্ৰ্যবেষ্কণের জারিখ: ৩১–০৮–২০২
	পূর্ববেষ্ণণ	
	রিদর্শন র্ববেষ্কণ	air Cracks in wall
	্যাপ াই(উম	
	াহডেশ গ্রাটাগরি	
2	.১. কাৰ্যক্ৰম	
Ť		
	কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish of wall to be removed to investigate if cracks penetrate the building wall.
	সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	ত <i>দ</i> ুব কারখানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকার	৬ মাস
	চুডান্ড সময়সীমা	
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
	অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	মন্তব্য	08–10–2020, The factory removed hair crack on partition wall surface. CVV3: 28–01–2021: The factory management had removed hair crack in wall properly. On 22/08/2021–The factory management had removed hair crack in wall properly. 31/08/2022: No Hair Cracks was found in wall during inspection date.
	সংযুক্তি	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Dampness on partition walls & column
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

Sections of plaster finish to brick wall & column need to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring.
৬ মাস
-
07-07-7940
সংশোধিত
08–10–2020, the factory removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. CVV3: 28–01–2021: The factory had removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. On 22/08/2021–The factory had removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. 31/08/2022: Dampness was not found on partition walls & column during inspection date.

