

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ভিনটেজ এ্যাটায়ার্স লিমিটেড
ঠিকানা	Plot # A-78, Rd # 2, BSCIC I/A, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY287
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্	সমোগত মূল্যান্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ফণ		
প্রথ(বঞ্চণ	ated Stressed Column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Fact abov	ory Engineer to review design, loads and colve.	umns stresses in area identified
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
	ory has not taken any initiative on this but w	rilling done this before timeline
অগ্রাধিকার ৬ সপ্ত	গ্ৰাহ	
अभयआभा	o 9 − 5 o 7 <i>p</i>	
সংশোধিত সময়সীমা	07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	হ্যনি	
	1: 25-Nov-2020: No design documents, drading are available on site. Not taken intiative	
L		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Moderated Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Verify in–situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for identified E3, E1, E4, A3 & A4 columns.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Factory has not taken any initiative on this but willing done this before timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত	25-09-5076
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	09-09-9040
অগ্রগতির	m=r = m=r
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	CVV1: 25-Nov-2020: Factory has not been taken any initiative yet. No Column
	core cutting has been observed.

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Moderated Stressed Column
ক্যাপ আইটেয়	
অাখভেশ ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Factory has not taken any initiative on this but willing done this before timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	07-05-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	CVV1: 25-Nov-2020: The factory management does not maintain the rules of load plan accordingly the consideration to floor capacity and column capacity

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Lateral Stability System
ক্যাপ জ্ঞাইস	
আখড়েশ ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্শক্ৰম

কাশক্রম	Building Engineer needs to check existing flat slab system. Lateral system is required to ensure stability of the structure.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Factory has not taken any initiative on this but willing done this before timeline
কানক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	07-05-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	CVV1: 25-Nov-2020: No design documents and checking of exiisting flat plate slab system.steel shed have been found on site.