

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ভোগ এক্সিস অ্বামোসিয়েটস লিমিটেড
ঠিকানা	16, R.K Das Road, Netaigonj
কারখানার কোড	NRY289
কালার কোড	

<u>্যার্থনের ধরু</u>	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ighly Stressed Column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and collabove.	umns stresses in area identified
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	28-0F-5055	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	20–10–2020, Factory submitted DEA, structure definition of the factory authority submittied DEA, structural inspection no design drawing found at factory. Of authority submittied DEA, structural design drawing design drawing found at factory.	design drawing at DIFE but during n 07/09/2021–The factory

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	<u>†</u>

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for C1 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	20–10–2020, They already done core test and submitted at DIFE head office. 11–01–2021, The factory already completed core test & test report submitted at DIFE but during inspection no test reports found at factory. On 07/09/2021–The factory already completed core test & test report submitted at DIFE but during inspection no test reports found at factory.

৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	0.00 - 0.3/ - 5 0.5/0
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
	20-10-2020, The factory have no loading plan of floor and did not maintains load
	plan. 11-01-2021, The factory has not produce proper floor loading plan & they did
	not maintain floor load plan. On 07/09/2021-The factory has not produce proper
	floor loading plan & they did not maintain floor load plan.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inapproved Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to check the vertical extension on roof top to ensure the load carrying capacity of existing columns in where the vertical extension was found.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানা কার্যক্রম	
	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	. –
সংশোধিত সমশ্বসীমা	1 (0 = 0 = = 1 0 1)
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	20–10–2020, They did not take any action for CAP. 11–01–2021, The factory has not take any action to remedial CAP. On 07/09/2021– The factory has not take any action to remedial CAP.

Ł. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	napproved Vertical Extension	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer regarding the unapproved vertical extension.	$\left \cdot \right $
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চূড়ান্ড	<u>৬ মাস</u> _	$\left \cdot \right $
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	0 @ - 0 % - 2 0 2 @	$\left \cdot \right $
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>	20–10–2020, They did not take any action for CAP. 11–01–2021, The factory has not take any action to remedial CAP. On 07/09/2021–The factory has not take any action to remedial CAP.	,
		\square