



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইস্কার সোফটার লিমিটেড
ঠিকানা	Hossain Ahmed Road, PoliceLine, Tagarpar, Fatulla, Narayangonj
কারখানার কোড	NRYO74
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৮-০২-২০২৩


১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Intensity of goods
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	It is recommended that any type of finished goods in cartoon boxes, finishing materials, fabrics and accessories should be stored in such a manner that the intensity of loading does not exceed 60psf at any place of the building except ground floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already stored goods such a manner that the intensity of loading does not exceed 60psf
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 28.12.2020-Factory authority said that they are not interest to work with RCC but they are interested to work with RSC in that reason they did not allow us to visited their factory. 28.08.2022: The intensity of floor loading has not exceed 60psf at any place of the building except ground floor. No overloading area has been found in this factory building during visit day. 28-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (৩)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Display the Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory has to display the vetted load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already displayed load plan.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 28.12.2020-Factory authority said that they are not interest to work with RCC but they are interested to work with RSC in that reason they did not allow us to visited their factory. 28.08.2022: Approved vetted floor load plan has been found each floor during visit day. 28-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Roof top shall be open
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The dining room constructed on the roof top shall be removed from the roof top.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already removed dinning and prayer shed and open the roof
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 28.12.2020-Factory authority said that they are not interest to work with RCC but they are interested to work with RSC in that reason they did not allow us to visited their factory. 28.08.2022: Factory has been remove dining room on roof top. The roof is open during inspection. 28-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural elements
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building
অগ্রাধিকার	প্রশোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 28.12.2020–Factory authority said that they are not interest to work with RCC but they are interested to work with RSC in that reason they did not allow us to visited their factory. 28.08.2022: No major Crack, Dampness & distress observed on this building during visit day. Some non engineering hair crack & dampness found. factory say that ,they will repair this as soon as possible. 28-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We shall not make any horizontal and vertical extension
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 28.12.2020-Factory authority said that they are not interest to work with RCC but they are interested to work with RSC in that reason they did not allow us to visited their factory. 28.08.2022: No horizontal and vertical extension has been observed during inspection. 28-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)

