

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	যমুলা নীট কনমার্ল
ঠিকানা	Road#01, House#34, Kutubali, Sastspur
কারখানার কোড	NRY 120
কালার কোড	

	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেষ্কণের তারিখ: ২২–০৫–২০২
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ ^{Bu}	uilding approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
וייוטוניין	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	4
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সমরসীমা	, ৬ সপ্তাহ –
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	22-05-2022 (CCVV): An additional steel stair has been installed outside of the building, which is not connection structurally but should include on architectural drawing.
সংযুক্তি	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	o lateral stability system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
[कालानाच]		
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design of slab of all floors and existing beam in GF to measure the capacity of structure.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		
,		
পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	racks observed	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি		
77191 11 1		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম	পর্যবেষ্ণনা Cracks observed ক্যাপ		
ক্যাউাগরি			
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to wall–column joint to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
অগ্রাধিকার	ব্যোগ্য ন্য		
চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য			