গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্বের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের ত্তথ্য</u>

গরখানার নাম	কেসি
ঠকানা	57/1, Water works road, Godnail, Narayanganj
চারখানার কো	ড NRY125
গলার কোড	
ল্যায়নের ধরু	: কাঠামোগত মুল্যায়ন পর্ববেষ্ণজের তারিখ: ২৩–০৫–২০২২
. পর্যবেষ্ষণ	
	ater ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping on the roof. The burce of water ponding is rain water.
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্শক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ি কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	We have already produced proper sloping in the roof and given water proofing matrial to prevent from water ponding.
চুডান্ত সমশ্রসীমা	ଓ ବାମ -
সংশোধিত্ত সমরসীমা	◦ 8 − ◦ 5 − 3 ⊂ 5 ⊙
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	On 16-07-2020-During inspection found proper sloping on the roof top. CVV2:09-Nov-2020: proper sloping in the roof and given water proofing matrial to prevent from water ponding have been observed on the roof slab. CVV3: 19-01- 2021: The factory management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10- 08-2021: The factory management is waiting for approval.
সংযুক্তি	거되고 (२) ····································

২. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন স্কর্মনেজ্ঞান Exposed rebars found on the roof.
attant
ক্যাপ
আইন্টেম
कराकिश्वनि

কাৰ্শক্ৰম	All of the expected rehar to be costed with proper weather costing
	All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.
সুপারিশের জ্ঞায়ের	
তথ্যসুত্র আরখানার	
কারখানার কার্শক্রম	We have already sealed all exposed rebar with concrete
<u>ম্যাখিকা</u> র অগ্রাখিকার	া ৬ মাস
চুডান্ড	
সমর্মসীমা	-
<u> </u>	०८-०१-२०२७
<u> শনর্মীনা</u>	
অগ্রগতির	সংশোধিত্ত
অবস্থা	
মন্তব্য	On- 16-07-2020 All exposeed rebar cover by weather coating. CVV2:09-Nov-
	2020: Most of the Exposed rebars are sealed with concreate and rest of the
	exposed rebars are covered by weather coat. CVV3: 19-01-2021: The factory management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10-08-2021: The factory
	management is waiting for approval.
সাল্যাকিন	
শংশ্বাজ	সমূহ (২)