

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রিটগী নীট ডিগাইন লি:
ঠিকানা	Alongkar Shopping Complex, Port Connecting road, Phartoli, Chattogram
কারখানার কোড	CHT150
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ:	কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🗕
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	hly stressed column	
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
417494 f	Factory management not to use the tributary are for storage purposes.	ea of the highly stressed columns
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	We have completed the DEA report and submitted was conducted by Human Properties.	ed to DIFE office for review. DEA
<u>অগ্রা</u> খিকার জ	মবিলম্বে	
চুডান্ত সম্যুসীমা	??-oЪ-?o% <i>\</i>	
সংশোধিত সম্মর্সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য [On 30/12/2019: Revised Structural Document subffice. On 21/09/2020: Revised Structural Document submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2 Dynamic Analysis submitted but submission copy 23.03.2021: Factory using the tributary area. No submission. 09.08.2021: No progress on DEA.	ment with Dynamic Analysis 020: Structural Document with not found during inspection.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses for all columns.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA
কাৰ্যক্ৰম	was conducted by Human Properties.
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ত	₹₹ - 0₽-₹0%₽
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	- 0 - 0 - 0 U -
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
	On 30/12/2019: Revised Structural Document submitted on 24/12/2018 to DIFE
	office On 21/09/2020: Revised Structural Document with Dynamic Analysis
মন্ত ব্য	submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2020: Review design/drawing
	submitted to DIFE 23.03.2021: No update available regarding DEA submission.
	09.08.2021: No progress on DEA .

৩. পর্ববেষ্ণণ

গরিদর্শন প্রবিষ্ণণ স্বাবেষ্ণণ	
দ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাপরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Verify in–situ concrete stresses by 100mm dia. cores from column at B4.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	we have completed the Core Tests, ferro scan of Columns, Beams & Slabs to verify
	in-situ concrete stresses and rebars etc. conducted by Human Properties.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	₹₹ - 0₽ - ₹0 %
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	On 30/12/2019: Core test report submitted on 24/12/2018 to DIFE office. But no report found in factory during inspection On 21/09/2020: Same as before. 08.12.2020: Core test done but no report found during inspection. 23.03.2021: Factory done core test. 09.08.2021: Core test report submitted.

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

,	
3.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA was conducted by Human Properties.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	₹₹~°₽~₹°\$\&
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	On 30/12/2019: Revised Structural Document submitted on 24/12/2018 to DIFE office On 21/09/2020: Revised Structural Document with Dynamic Analysis submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2020: Structural Document with Dynamic Analysis submitted but submission copy not found during inspection. 23.03.2021: No update available regarding DEA submission. 09.08.2021: No progress on submitted DEA.

রিদর্শন	
^{ান্দশ} ্রণ ব্যবেষ্ণ্রণ	ighly stressed column
<u>সূপ্</u>	
াইটেম যাটাগরি	
ורוויוטונ	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA was conducted by Human Properties.
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	22-0B-20%
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম</u> ন্তব্য	On 30/12/2019: Revised Structural Document submitted on 24/12/2018 to DIFE office On 21/09/2020: Revised Structural Document with Dynamic Analysis submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2020: No load plan found during inspection. Load plan submitted to DIFE. 23.03.2021: No load plan found during inspection. 09.08.2021: Load plan submitted.

৬. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন Highly stressed column			
ক্যাপ			
্বাপাহ(ভ্রম ব্যাটাগরি			

.১. কাৰ্যক্ৰ	ī
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA was conducted by Human Properties.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	₹₹ - 0₽-₹ 0 \$&
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 30/12/2019: Revised Structural Document submitted on 24/12/2018 to DIFE office On 21/09/2020: Revised Structural Document with Dynamic Analysis submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2020: Structural Document with Dynamic Analysis submitted but submission copy not found during inspection. 23.03.2021: No update available regarding DEA submission. 09.08.2021: No progress on DEA.

1	৭. প্রব্বেষ্ণ	<u>f</u>	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Highly stressed column	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

רוריטונץ			
৭.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
-	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA was conducted by Human Properties.		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সময়সীমা	25-0P-50? <i>P</i>		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য	On 30/12/2019: Revised Structural Document submitted on 24/12/2018 to DIFE office On 21/09/2020: Revised Structural Document with Dynamic Analysis submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2020: No load plan found during inspection. No implementation of load plan observed during inspection. 23.03.2021: Load plan still not approved from DIFE. No load plan still not implemented. 09.08.2021: Refer to previous comment.		

৮. পর্ববেক্ষণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and punching capacity for slabs. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for punching capacity of slab.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	It will mentioned under DEA to check and recommendation of the Lateral stability system.
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	₹₹ - 0₽-₹0%
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	On 30/12/2019: Revised Structural Document submitted on 24/12/2018 to DIFE office On 21/09/2020: Revised Structural Document with Dynamic Analysis submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2020: Structural Document with Dynamic Analysis submitted but submission copy not found during inspection. 23.03.2021: This issue will solve by DEA. DEA still not approved. 09.08.2021: No progress on DEA.

১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

त्र. अ.		
কাৰ্যক্ৰম	A-built structural and architectural drawings need to be prepared for entire building. In part of this process building engineer has to couple of checks of asbuilt construction of the structure.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কাৰ্যক্ৰম	We have completed the DEA report and submitted to DIFE office for review. DEA was conducted by Human Properties.	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	22-0B-20%	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	On 30/12/2019: Revised Structural Document submitted on 24/12/2018 to DIFE office On 21/09/2020: Revised Structural Document with Dynamic Analysis submitted on 12/02/2019 to DIFE office. 08.12.2020: Structural Document with Dynamic Analysis submitted but submission copy not found during inspection. 23.03.2021: No documents found during inspection. 09.08.2021: No documents found during inspection. As-built drawing submitted to DIFE.	