

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রিব লাইন ক্যাশন লি:
ঠিকানা	B-491-492, BSCIC I/A Shasongoan Fatullah, Narayanganj Bangladesh
কারখানার কোড	NRY228
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রন Unapproved floor ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
As built engineering drawings to be prepared for approval by appropriate authority. As part will be required to make a number of checks of	of this process the building engineer
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ Initiative has not been taken yet and they hav	ve agreed to implement within
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূ <b>ড়ান্ত</b> সমশ্রসীমা ৩৩-০৩-২০১৭	
সংশো <del>ধি</del> ত্ত সমরসীমা	
্ষপ্রগতির অবস্থা	
No design documents and stability check of st drawings and DEA report are available on site documents and stability check of structure ha and DEA report are available on site. They have on 11-10-2020 CVV3:29-Aug-2021 No design structure has been found on site. No drawings factory. The factory authority has agreement	ve been found on site. No design ve been found on site. No drawings ve collected a quotation from EQMS and documents and stability check of and DEA report are available at

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lateral stability system not apparent
ক্যাপ	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Building engineer needs to verify design of stability system and propose remedial
কাৰ্শক্ৰম	action if required. Carry out any remedial actions for stability system as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	by the building Engineer.
পুশানণেন তথ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	Initiative has not been taken yet and they have agreed to implement within
কাৰ্যক্ৰম	timeline
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	0 ७ - 0 ७ - २ ० ५ १
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	No design documents and stability check of structure have been found on site. No drawings and DEA report are available on site. CVV2:22-12-2020: No design documents and stability check of structure have been found on site. No drawings and DEA report are available on site. They have collected a quotation from EQMS on 11-10-2020 CVV3:29-Aug-2021 No design documents and stability check of structure has been found on site. No drawings and DEA report are available at factory. The factory authority has agreement with EQMS on 01-04-2021.