



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার  
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|   |   |
|---|---|
| কারখানার নাম  | সহ্মাট                                  |
| ঠিকানা  | 10, New Boatkhal, B.B Road, Narayanganj |
| কারখানার কোড  | NRV244                                  |
| কালার কোড   |   |
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৯-০৪-২০২৩          |
| ১. পর্যবেক্ষণ                                       |   |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Moderately Stressed Column |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                            |

### ১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৫-০৯-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | 28.09.2020-Factory management already submitted DEA to DIFE for approval .<br>13-12-2020 (CVV1): Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 24-03-2021 (CVV2): Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site.<br>23-08-2021 (CVV3): Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works. 31.08.2022:Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 9/4/2023: they are not willing to complete the DEA work. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)



### ২. পর্যবেক্ষণ

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Moderately Stressed Column |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                            |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the A1, A2, A9, B2 & B9 columns or 100mm dia. cores from 4 any columns.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৫-০৯-২০১৬  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 28.09.2020- Factory management already completed this issue. 13-12-2020: Column core cutting has been observed and report are available. 23-08-2021: Column core cutting has been observed and report are available. 31.08.2022: Column core cutting has been observed and report are available. 09-04-2023: Completed. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Moderately Stressed Column |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                            |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-০১-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান  |
| মন্তব্য                | 28.09.2020-Factory management already submitted DEA to DIFE for approval .<br>13-12-2020: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 24-03-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 23-08-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works.<br>31.08.2022:Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works. 9/4/2023: They are not willing to complete the DEA work. |

### সংযুক্তিসমূহ (২)



### 8. পর্যবেক্ষণ

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Building Approval |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                   |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | As built architectural and engineering drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | Factory has appointed BD Technology as a consultant to conduct DEA willing to done it before timeline.  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ২৬-০১-২০১৭  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলমান   |
| মন্তব্য                | 28.09.2020- Factory management already submitted DEA to DIFE for approval .<br>13-12-2020: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 24-03-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. 23-08-2021: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works..<br>31.08.2022: Design & Drawing, DEA report, Load plan had submitted to DIFE for approval but not found in site. The factory management could not intersect to do works. 9/4/2023: they are not willing to complete the DEA work. |

#### সংযুক্তিসমূহ (২)

