



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|---|-----------------------------------|
| কারখানার নাম | দৈকত নিটিওয়ার |
| ঠিকানা | Kotalarbag, Fatullah, Narayanganj |
| কারখানার কোড | NRV253 |
| কালার কোড | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |

| | |
|-------------------------|---|
| পরিদর্শন পরিবেশ | High Over stress has been found in central and moderate over stress in edge column. |
| কাপ আইটেম কাটাগরি | |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Areas not to be used for storage of central and edge column before DEA being completed. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | Factory is not using the critical area for storage. |
| অধীক্ষক | স্বনির্দেশ |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০৪-০৭-২০২২ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|---|
| ১.২. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been appointed to carryout the work. The work involves review of as built structure, data collection, checking of loading and column stress calculation. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ২০-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৩. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced as per the scope of Chapter 6. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the DEA work. They will complete the work as per the scope of chapter 6 in SIAR. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০৪-০৭-২০২২ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৪. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the work. They will complete the work as per the guideline of load plan. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৫. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Detail Engineering Assessment to be completed. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the DEA work. They will complete the work as per the scope of chapter 6 in SIAR. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ০১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

| | |
|--------------------------|--|
| ১.৬. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Continue to implement load plan. |
| সুপারিশের উদ্দেশ্য | |
| কার্যক্রমের কার্যক্রম | It will be done by factory by following the load plan. |
| অধীক্ষক | |
| চূড়ান্ত সমসীমা | ১৫-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সমসীমা | ০৪-০১-২০২৩ |
| অধীক্ষকের অবস্থা | শুক হওয়া |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There were not sufficient diagonal bracing in between steel column. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building engineer to confirm requirement for lateral bracing in long direction. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to check the requirement of lateral bracing in long direction. They will confirm the issue through 3D based model & analysis. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

২.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install lateral bracing if required. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It will be done by factory as per the DEA recommendation. |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Full set of structural and architectural drawing, approval plan, machine layout plan, soil test report, floor load plan and material test report were not available. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Structural engineer to prepare full set of structural and architectural drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure as part o |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | One consultant (Human Properties Ltd.) has already been involved to carry out the work. They will complete the work as a part of DEA and as per the scope of chapter 6 in SIAR. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩১-০১-১৯০০ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-04 00:00:00 |