

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | টঙ্গী সোমেটার গার্ডেন ১            |
|--------------|------------------------------------|
| ঠিকানা       | 119, Kakil Sataish, Tongi, Gazipur |
| কারখানার কোড | <b>GZP</b> 341                     |
| কালার কোড    |                                    |

| : কাঠামোগত মূল্যায়ন  | পর্ববেষ্ফণের তারিখ:  |
|---|--|
|   |  |
| echnical Documents  |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| No action has been taken yet. Factory has agreed drawings assigning their consultant. | d to prepare As built structural   |
| প্রযোগ্য নয়  |  |
| ₹৮-०७-₹०५٩  |  |
| 02-02-2290  |  |
| শুৰু হ্ৰাণি   |  |
| On 10.09.2020: No design drawing found on site.                                       |  |
|   | As built structural drawings to be prepared for 2 process building engineer will be required to mak built construction.  No action has been taken yet. Factory has agreed drawings assigning their consultant.  প্রযোগ্য নর ২৮-০৩-২০১৭ |

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ড       | No proper roof drainage and water proofing |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি | İ  |

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম              | Water proofing and proper roof drainage system need to be implemented as directed by the guidance of building engineer. |
|------------------------|---|
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র |   |
|                        | No action has been taken yet. Factory has agreed to pprovide proper roof drainage system assigning their consultant.    |
| অগ্রাধিকার             | প্র্যোগ্য নয়   |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা    | २৮-०७-२०५१  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 07-07-7950  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হ্ৰ্যনি  |
| <u> মন্তব্য</u>        | On 10.09.2020:Water ponding observed at top floor   |

## ৩. পর্যবেষ্ফণ

| <u>ক্যাপ্</u>        |  |
|----------------------|--|
| আহতেন<br>ক্রাট্রালুর |  |

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম              | Exposed rebar need to be covered by lean graded concrete as directed by building engineer.   |
|------------------------|--|
| সুপারিশের              | engineer.  |
| তুশাস্ত্র<br>ভখ্যসূত্র |  |
| কার্খানার              | No action has been taken yet. Factory has agreed to cover all exposed rebar by lean graded concrete as per guidance of experienced engineer. |
|                        | थ(याजा नव  |
| <u> जिल</u>            | २৮-०७-२०५१   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | 07-07-7940   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুৰু হৰ্মনি  |
| <u>মন্তব্য</u>         | On 10.09.2020:Exposed rebar observed at top floor and stair area.  |