গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্ষ্রে অধিকার, বৈশ্বম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের তথ্য</u>

কারখানার নাম	মারমেইড সোয়েটারস লিঃ	
ঠিকালা	177/1, 178 South Bisail, Section # 1, Mir	rpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK377	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠার্	মাঞ্জ মল্যাবন	পর্যবেষ্ণলের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	নাৰত পুৰ্ব্যায়ণ	न सम्बर्धन आगः -
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ As build	design drawing	
ৰ্য্যাপ		
আইটেম 		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্শক্ৰম		
3.3. 17 142M		
The as build design drawing prepared by the owner has some inconsistencies with		
the ex	kisting layout. Correct as build drawing sha	all be prepared with in six weeks.
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	2	
চুডান্ত সংচল্লীদা -		
সময়সীমা - সংশোধিত		
সম্পোশিঙ সময়সীমা ^{০৬–০৮}		
। অগ্রগান। অগ্রগতির		
। অবস্থা । অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ Buil	ding approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগন্নি		

সুপারিশের	
তিখ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চূডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

٥.	পর্শবেষ্ষণ	

A strawer Intensity of floor loading	
আহতেম	
াকার্টাগরি	

	The factory owner is acked to shift all storage of ground floor as soon as passible
কাৰ্শক্ৰম	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor as soon as possible. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2 KN/m2).
সুপারিশের	
তঁথ্যসুত্র	
কার্র্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমরসীমা	०७-०৮-२०२२
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষ৹	Floor load plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগর্হি		

	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three
কাৰ্শক্ৰম	weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের	
তঁখ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যেজ্য লয়
চুডান্ত	
সমিরসীমা	
সংশোধিত্ত	<u>४</u> ७ – ० १ – २ ० २ २
সমর্মসীমা	28-01-4044
অগ্রগতির	
অবস্থা	

0	৫. পর্যবেষ্ণণ	
	পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রগরি	
	ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থীনার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মাস
<u> সঁমর্য্র্যীমা</u> সংশোধিত্ত	
<u>সমর্য্র্সীমা</u> অগ্রগতির	56-75-5055
<u>অবস্থা</u> মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ সর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কারখাঁনার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্যসীমা	-
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	5&-75-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	