

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মার্মেইড সোম্ভোর্ম লিঃ
ঠিকানা	177/1, 178 South Bisail, Section # 1, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK377
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The as build design drawing prepared by the ow the existing layout. Correct as build drawing sha	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ	
চ্চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Building approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
The building owner should obtain proper approval from Rajuk for the existing five storey building with in the period of six weeks.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা <sup>०७-०৮-२०२२</sup>	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
০. পৰ্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন Intensity of floor loading	

ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	tensity of floor loading	
<b>চ্যাপ</b>		
শাইটেম		
চ্যাটাগরি		
<u> </u>	<del>-</del>	
	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor as soon as possible.	٦
,	More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes,	
কাৰ্যক্ৰম	finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should	
	not exceed 40 psf (2 KN/m2).	
সুপারিশের	not exceed to per (2 nut m2).	1
ভ্খ্যসূত্র		
কার্থানার		┪
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	7
চুড়ান্ত		7
সময়সীমা	-	
সংশোধিত	-1 -1 2-22	7
সমশ্রসীমা	o % - o b - 2 o 2 2	
অগ্রগতির		7
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	por load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> </u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$&-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্ববেষ্ফণ	

<ul><li>ধ. পর্ববেষ্কণ</li></ul>		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	lorizontal and vertical extension	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building.	$\left  \cdot \right $
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	<mark>ৰ</mark> ৬ মাস _	$\left  \cdot \right $
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	176-(7-167)	1
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		╛╽

### ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Distress in primary structural elements
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks কাৰ্যক্ৰম appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 56-75-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য