

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ৰাডো লেদাৰ প্ৰাষ্টিক এন্ড ৰাবাৰ ইন্ডাজ্ৰিগ
ঠিকানা	47 / B / 4, Eastern Islambag, pier, Lalbaghh, Dhaka, (Lalbagh, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK009
কালার কোড	

ন্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ষণের তারি		
. পর্ববেষ্ণন		
পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ষণ	vays are provided.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
3.3. 1144		
The minimum clear width of the aisle shall be obtained at the rate of 5 mm per persor The minimum required clear width of corrid where serving an occupant load of 50 or lead require minimum width shall be 1.1 meter.	or 0.9 meter which ever is maximum.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>ম</u> ন্তব্য		

	nce shutter of final exit door can't get opened fully due to having permanent ostruction by Stair-1.	t
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম	T .	
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
ভাগুর কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
শুরুগতির অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
		J 

পর্ববেষ্ফণ	
11(14)	
রিদর্শন র্ববেক্ষণ St	acks of sacks found on the available space of passageway.
<u></u> যাপ	
<u> ৷</u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	The final discharge exit is inward swing. This is the only door to leave the floor.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 hours fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 2 Nos. ladder type stairs are connected with 1st floor. But, the location of both stairs is প্র্যবেষ্ট্রণ in the same direction.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Minimum 2 exits shall be required when occupants load 500 or less. Minimum 3 exits shall be required when occupants load 501 to 1000. Minimum 4 exits shall be required when occupants load more than 1000.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন   <sub>TI</sub> র্শবেষ্ষণ	ne width of stair-1 is 0.6 meter, and stair-2 is 0.65 meter.
্যাপ Iাইটেম যাটাগরি	
.১. কাৰ্যজ	<b>म</b>
কাৰ্শক্ৰম	The minimum required width of staircase shall not be less than 0.9 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 0.9 meter, whichever is maximum.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
<u> </u>	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

।. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o handrail is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাম্বিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	প্রযোগ্য নর
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne difference between risers found more than 25 mm.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	The stair treads shall be of nominal uniformity. The difference between the largest and the smallest riser should not exceed 25mm. Any riser height or tread depth not at the top or bottom step in a stair run exceeding more than 12.5 mm difference from the adjacent step shall be modified to be within this tolerance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্যবেষ্ণণ	
. 11(14)	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o fire separation is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self-closing, non-lockable 1.5

hr fire rated doors in all stair way encloses.

#### ১০. পর্যবেষ্ণণ

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের ভখ্যসূত্র

কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সমর্সীমা সংশোধিত সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ <sup>Or</sup>	ne shutter of the final exit door partially blocks the finishing point of Stair-1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[40]6[4]	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	স্ম
কাৰ্শক্ৰম	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
-	প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য <u>মন্তব্য</u>	

১১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🗔	
পর্ববেষ্কণ 🔢	ne steps of the stairs are wooden.
ক্যাপ্	
<u>আইটেন</u>	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
l -	Direct route of access to required exits shall be provided through stairway which
কাৰ্যক্ৰম	are maintained free of combustibles.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার   কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
<u> </u>	
प्रभग्ने भा	
সংশোধিত	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির   অবস্থা	
মন্তব্য	
	1

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Bo	oth stairs finish within the factory premise, and no fire separation is provided.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্বজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All stairways should have direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
ন হ। মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ E১	vacuation routes are open to production areas.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses all the way to outside.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	lo designated storage is available. Items storing has been found in both g nd 1st floor, which mixed with production areas. No fire separation provid	
ক্যাপ্		
আইটেম ক্যাটাগরি		
১৪.১. কার্য	a V	
28.2. 414	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be fire separated from other occupancy.	
সুপারিশের	1	
<u>ভ্খ্যসূত্র</u>		
কার্বখানার   কার্বজ্রম		
I ———	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
<u>চূডান্ত</u>		
সম্মর্গীমা		
সংশো <u>ষি</u> ত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
L		

১৫. পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন Chemical room is within the factory premise in ground floor. No fire door provided.	
পরিদর্শন Chamical room is within the factory promise in ground floor. No fire door provided	
পর্ববেশ্বন	
ক্যাপ আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
	$\neg \neg$
All high-risk room like generator, boiler & CNG meter room is required to enclose by 2 hours fire rated construction/barrier with 2 hour fire rated self-closing door	
for fire separated from the rest of the operational area.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত     সময়সীমা	
সংশাে্ধিত	
সম্বসীমা বিশ্ব বি	$\dashv$
অবস্থা	_
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Both stairs are located through 2 nos. floor opening. No fire separation is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৬.১. কার্যক্রম
Seal all openings with fire separating slab and floors should not exceed the approved limit to maintain fire separation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোগ্য নর
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
১৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণগ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<u> শ্বিষ্</u> টেণ	e ractory about have any signage on patimajo.
<b>गा</b> প	
শাই(উম্	
<u> গ্যাটাগরি</u>	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne factory does not have any emergency lighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ञ्च
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles shall be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

OCH CARLOR	
. পৰ্ববেষ্ণণ	
ারিদর্শন Tł	ne factory does not have any emergency lighting system.
গ্যাপ শাইটেম	
গ্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	চুম্
কাৰ্যক্ৰম	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ২০. পর্ববেষ্কণ

[ <del>-</del>	
পরিদর্শন   Th	ne factory does not have any emergency lighting system.
শ্ব(বস্কুণ	
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যন্ত	by
কাৰ্যক্ৰম	Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or
700	battery.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
1 +	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	_
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

- <del></del>
১. পর্ববেষ্ষণ
C
পরিদর্শন The factory does not have any detection system.
পর্যবেষ্ণণ The factory does not have any detection system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২১.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Provide automatic detection system with addressable fire alarm.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ষম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য নর
<u> </u>
र्मभः समित्र
সংশোধিত
<mark>개ম각계মা   -                                  </mark>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
ן ער שאין

পরিদর্শন <sub>Th</sub> পর্ববেষ্ষণ	ne factory does not have any automatic detection and alarm system.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
!		
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	5월	
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u> চুডান্ড</u>		
সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
অবস্থা মন্তব্য		
1 210 1)		

. পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন ব্বেষ্ফণ	ne factory does not have any manual activation point.
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি	
৩.১. কার্যত্ত	্ব চম
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	ne factory does not have any alarm system.
শ্ব(বস্কুণ	, , ,
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত	Ref
	An automatic alarm system must be provided throughout the factory; the alarm
কাৰ্যক্ৰম	must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সম্মানীমা	
<u>সংশো</u> ধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ণণ		
ারিদর্শন   14বেক্ষণ	ne factory does not have any detection system.	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
१६.১. कार्यः	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		1
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		1
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne factory does not have any alarm call point, alarm or detection system.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and documented.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৭. পর্যবেষ্কণ
পিরিদর্শন   , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No extinguishers are provided in the office rooms of the 1st floor.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
২৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম The portable extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সু্গারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার   কার্যক্রম
অ্থা <b>ধিকার</b> প্রযোজ্য ন্য
চুড়ান্ত
प्रेमेयप्रीमा
সংশোধিত
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
্ষিত্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	The factory does not have any fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

<u>ত্থাসূত্র</u>

The fire pump shall be so designed that it shall satisfy the required pressures and flow for firefighting equipment at the highest and most remote part of the protected premises during their peak demand hour or for roof storage tank. The pump shall be housed in a readily accessible position in a building of noncombustible construction. The pump shall be adequately protected against mechanical damage. A manually controlled pump may be used to feed water into gravity overhead tank with fire reserve. There shall be provision for standby fire pump driven by a compression ignition (diesel) engine or electric pump with own generator. সুপারিশের

U 1) J 4	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	

সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

#### ২৯. পর্যবেষ্ণণ

ান্য াণ প্ৰব্ৰেষ্ক্ৰণ The factory does not have any fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump shall have alternative power backup.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🗀	
প্ৰব্ৰেষ্ণণ	ne factory does not have any fire pump or hydrant system.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩০.১. কার্যত্র	>M
কাৰ্যক্ৰম	There shall be an arrangement of periodic checking of fire pump or hydrant system with maintaining record properly.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

১১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	ne factory does not have any fire hose and standpipe system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<u>৩১.১. কার্বত</u>	ম
কাৰ্শক্ৰম	The factory needs to provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per BNBC guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne factory does not have any fire hose and standpipe system.
ক্যাপ আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত	म् <u>र</u>
কাৰ্যক্ৰম	The diameter of first aid hose and standpipe shall be as per requirement.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ne factory does not have any fire hose and standpipe system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
4)1614141	
৩৩.১. কার্যত্র	<u>ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	The minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

মাইটেন চ্যাটাগরি  হিম.১. কাৰ্যক্রম  কাৰ্যক্রম  The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.  সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত	পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne factory does not have any fire hose and standpipe system.
কাৰ্যক্ৰম The hose pipe performance shall be checked periodically and properly tagged.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত	ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগুরি	
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত		ক্ষ
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত		
কার্বর্থনার কার্বক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্বসীমা সংশোধিত	1 %	
ত্যপ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত	ر ا	
সম্প্রসীমা <sup>-</sup> সংশোধিত		প্রযোগ্য নয়
		_
[거워워지]	সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির	<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	<b>+</b>	

. পর্ববেষ্ণণ	
• 11(17/21	
ারিদর্শন   ার্শবেষ্ফণ	ne factory does not have any water capacity for first aid fire-fighting.
ন্যাপ শাইটেম	
গাটাগরি	
৯৫.১. কার্যত	म्ब <u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated water stored in storage tank for firefighting operation comply with the requirement of BNBC table 4.4.1 and not to be used for other purposes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The road is not wide enough to access fire-fighting truck.
ক্যাপ আইটেম	
না২(৬৭ ক্যাটাগরি	
৩৬.১. ব	াৰ্যক্ষম
কাৰ্যক্ৰম	Fire-fighting truck access roads width shall be as per standard and free from obstacles.
সুপারি( তথ্যসূত্র	
কার্থী কার্যক্র	াৰ
অগ্রাধি	সার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সী	
সংশো <sup>হ</sup> সময়সী	
অগ্ৰগতি অবস্থা	ৰ
<u>মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন ব্যবেষ্কণ Sa	and, and water buckets not available.
্যাপ ইটেম স্ট্রাফুরি	
্যাটাগরি  • • <del>সংক্রি</del>	
৭.১. কাৰ্যত্ৰ	) <del>)</del>
কাৰ্শক্ৰম	The factory needs to provide additional fire-fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire-fighting.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ	ne factory does not have any P. A. (Public Address) system.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কার্যত	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শ্বীনার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা	_
সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পূৰ্ববেষ্ণ্ৰণ the wooden structure. ক্যাপ আইটেম্	৩৯. 1শ(বৃষ্ঠণ
which is highly combustible. All electrical boards, and loose wires are placed through the wooden structure.  ক্যাপ আইটেন ক্যাটাগাৰি  ভ৯.১. কাৰ্যক্ৰম  Remove combustible/ flammable material from near heat source/ electrical source.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাখিকাৰ প্ৰযোজ্য নয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰাভিব অব্যয়	
জাইটেম ক্যাটাগরি  ত ১.১. কার্বক্রম  Remove combustible/ flammable material from near heat source/ electrical source.  সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য ন্য টুডান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাগতির জ্ঞাবস্থা	পার্থশন্ত which is highly combustible. All electrical boards, and loose wires are placed through
মুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখানান কাৰ্যক্ৰম প্ৰযোগ্য লয় ক্ৰম্বানান কাৰ্যক্ৰম প্ৰযোগ্য লয় ক্ৰম্বানান কাৰ্যক্ৰম সমন্ত্ৰীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰীমা সঞ্জ্ঞান্তিন অগ্ৰগতিন অগ্ৰগতিন অন্তৰ্থা	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
মুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰখানান কাৰ্যক্ৰম প্ৰযোগ্য লয় ত্ৰুগ্ৰাম্বৰ প্ৰস্থা কৰিব কৰা কৰিব কৰা কৰিব কৰা কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব	
তথ্যসূত্র তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রথোজ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	৩৯.১. ক্রিক্রম
তুখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	Ф  <del>4</del> %%
কার্শনার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রধ্যোগ্য নর  চ্যুড়ান্ড সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির অবস্থা	
চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতিব অবস্থা	
সম্বাদ্য	<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
সমরসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	<u>মন্তব্য</u>

गृ्थ्	
মাইটেন স্থাইটেন	
স্যাটাগরি	
৪০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
विज्ञानात	
কাৰ্যক্রম   অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
<u> च्या भग व व व व व व व व व व व व व व व व व व </u>	
ু বিজ্ঞান বিজ	
সংশোধিত	
<u> </u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন Tr	ne fire license is available, but not updated.
্যাপ  ইটেম	
<u> গ্রাটাগরি </u>	
১.১. কার্যত্র	ञ्स
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defense.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	o building approval is available from any appropriate building authority.	
ক্যাপ আইটেম		
পাহডেশ ক্যাটাগরি		
<u>৪২.১. কার্যত্র</u>	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ <u>র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	থেযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
শূর্যাশা অগ্রগতির	+	
অবস্থা		
মন্তব্য		

৪৩. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন 🕌	
The area coverage of the fire license is not mentioned on fire license.	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাপরি	
৪৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জ্ম   Cover all units / floors in a valid fire license   সুপারিশের	
জুগান্বের	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়	
চুড়ান্ত   সমস্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
াম্ভব্য	

পরিদর্শন <sub>TI</sub> পর্শবেষ্কণ	he factory does not conduct any fire drill.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
88.১. কার্য্য	কুম্ কুম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	থ(শাজ্য ন্য
সম্বাদ্যমীমা সংশোধিত	
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	