

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বিসামিল্লাহ প্লান্টিক
ঠিকানা	58/10 / C, Islambag, Chawkbazar, Dhaka., (Chak Bazar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK027
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	uilding Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the a Shed-02, Shed-03 & Shed-04	this process building engineer will
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ן און וטונדן	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজন building engineer will be red construction for Shed-01, S	ructural drawing to be prepared. As part of this process quired to make a number of checks on the as-built hed-02, Shed-03 & Shed-04
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
कार्त्रभागात । कार्त्रभागात	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড _	
<u> </u>	
সংশোধিত্ত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
,	
<u>୭. পর্ববেষ্কণ</u>	
পরিদর্শন Non-engineered Connection Jo	pints
श्र्यत्यक्षन	

<u>, </u>	11(14)		
_			
9	রিদর্শন	Non-engineered Connection Joints	
9	ৰ্শবেষ্ষণ	Non-engineered connection joints	
4	<u>্যাপ</u>		
	াইটে ম		
) গাটাগরি		
<u>'</u>	7101 111		
હ).১. কার্ব	<u>ক্রম</u>	
Г		* *	_
		The connections of column joints and requirement of the connection plate need to	
	কাৰ্যক্ৰম	be checked by the building engineer for Shed-01, Shed-02, Shed-03 & Shed-04	
	সুপারিণ		
	ভিখ্যসূত্র		
	কারখান	ात्र	
	কাৰ্যক্ৰম		
		যর প্রয়োগ্য নয়	
		11 4(지의) 학자	
	চুডান্ত	_	
	সময়সী		
	সংশোধি	I=	
	সমশ্রসীঃ	ग	
	অগ্রগতি	व	
	অবস্থা		
	মন্তব্য		
1		1	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ La	ateral Stability System
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01, Shed-02, Shed-03 & Shed-04
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্রম	
A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for Shed-01, Shed-02, Shed-03 & Shed-04; see attached Scope.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
্বাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত _	\dashv
সম্প্রমীমা ⁻ সংশোধিত _	\dashv
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতিব	\dashv
অবস্থা মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	etailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ৬.১. কার্যক্র	
9.2. 41 1ch	۳
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed for Shed-01, Shed-02, Shed-03 & Shed-04; see attached Scope.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্র্যাাধকার	থবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	