

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মিতা অ্যাপাবেলম (প্রা:) লিমিটেড
ঠিকানা	SOUTH TENGRA, SHARULIA, DEMRA, DHAKA
কারখানার কোড	DHK382
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	গ: অগ্নি মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nadequate horizontal separation. [] Inadequate	e vertical separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how areas, offices and work areas should be sep according to the Guideline occupancy separ- internal layout needed with appropriate draw	arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. A Retrofitting of
সুপারিশের ভখ্যসুত্র		
কারখানার কার্বজ্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	ে ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	o ⋈ − o ษ − २ o २ २	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন In পর্যবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	adequate horizontal separation. Inadequate vertical separation.
২.১. কাৰ্যক্ৰম	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	56-75-5055
	

পর্ববেষ্কণ	
	rotection against propagation of fire through voids between floors and interior walls including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
৩.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম ম
কাৰ্যক্ৰম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o છ − o b − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	otection against propagation of fire through voids between floors and interior walls ncluding stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ আইটেম	
সাহভেন ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
0.00 ((())	
	Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
🏻 অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	<i>> €</i> − <i>> ></i> − <i>></i> 0 <i>> ></i>
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ধবা	

ধ. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Exit access doors are not side–swinging type. 🛭 Exit corridor and passageways effective প্ৰাবেষ্কণ widths are less than minimum. 🛘 Exit corridors/aisles/passageways are obstructed ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide drawings to arrange doorways at each floor as per the Guidelines and কাৰ্যক্ৰম produce the plan for construction of these doorways. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-05-2022 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Exit access doors are not side-swinging type. 🛭 Exit corridor and passageways effective প্ৰবিষ্ণ্য widths are less than minimum. 🛘 Exit corridors/aisles/passageways are obstructed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৬.১. কাৰ্যক্ৰম Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure adequate number and width of doorways in each floor according to the occupant load as per কাৰ্যক্ৰম the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**৬ মাস চুড়ান্ত **म**भग्नमीभा সংশোধিত 26-23-3033 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য ৭. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন Exit access doors are not side-swinging type. 🛚 Exit corridor and passageways effective প্ৰবিষ্ণ্য widths are less than minimum. 🛘 Exit corridors/aisles/passageways are obstructed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to কাৰ্যক্ৰম the exits | Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes সুপারি<u>শের</u>

৮. পর্যবেষ্ফণ

ভখ্যসূত্র কার্য্থানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

05-05-5590

	_
পরিদর্শন Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating	
শ্ববেশ্বণ -	_
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাপরি	
2 / 1/2-1	
৮.১. কার্শক্রম	
Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by	
কাৰ্যক্ষম providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts ar	nd
ducts at floor separations.	
সুপারিশের	
ভূপ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
দুড়ান্ত	
স [্] মর্সীমা ⁻	
সংশাৰ্ষিত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্ত বিষ্ণান্	
प्रभन्निमा रिल्व वर्ष र र र र र र र र र र र र र र र र र र	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not segregated Stair width less than required Sum of Stairway widths less than required for maximum occupant load Tread width less than required Handrails height less than required Stairway door not Fire Door Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door Exit access door not swing in the direction of flow Width of Exit Doorway less than required Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Clear head room less than required Obstruction in Stairway
	closer I Clear head room less than required II Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-কাৰ্যক্ৰম rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-08-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures | Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings | Open grills in walls between staircase and floor spaces. | The ground floor exits not segregated | Stair width less than required | Sum of Stairway widths less than required for maximum occupant load | Tread width less than required | Handrails height less than required | Stairway door not Fire Door | Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Doorway less than required | Height of Exit Doorway less than required | No Auto door closer | Clear head room less than required | Obstruction in Stairway |

TIM

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. \square Close wall openings adjacent to the staircases to prevent fire and smoke propagation | The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. I Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate কাৰ্যক্ৰম dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 56-75-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ইটেম টোগরি .১. কার্যক্রম কার্যক্রম Premove obstructions from stairways মুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম	রিদর্শন 🛮 বিবেষ্কণ	Obstruction in Stairway	
.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Pemove obstructions from stairways মুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্ৰম	ন্যাপ গাইটেম নাটাগরি		
মুপারিশের গুখ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্রম		চম্	
মুপারিশের গুখ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্রম	কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways	
কারখানার কার্যজ্ঞম	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	কারখানার কার্বক্রম		
মগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়		প্রযোগ্য নর	
<u> </u>	চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত ু	সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7910	
	অগ্রগতির অবস্থা		
	মন্তব্য		

- OFFE	
১২. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন 📙 N পর্শবেষ্ফণ Pas	No Fire Door [] No illuminated exit sign [] Ceiling height less than required [] Width of ssageway less than required [] Naked lights in storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[क्रालानान]	
১২.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> থিকার	৬ মপ্তাহ
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	o७-o৮-२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন 📙 পর্যবেষ্ক্রন Pa	No Fire Door No illuminated exit sign Ceiling height less than required Width of assageway less than required Naked lights in storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	255ageway 1655 than required is maked lights in Storage
১৩.১. কার্যত	<i>p</i> 4
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	5. \(- ? \cdot - \cdot 0 \cdot 5 \)
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
১৪. পর্যবেষ্কণ	
	No Fire Door No illuminated exit sign Ceiling height less than required Width of essageway less than required Naked lights in storage
אוויוטונידן	

১৪.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সম্মসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১৫. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Exit sign missing Means of exits not signposted Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency No Bangla signs for stairs Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Remove and replace incorrect কাৰ্যক্ৰম directional signs. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *ने*भेशनीमा সংশোধিত 06-06-5055 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১৬. পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন স্ববেষ্ণন শ্বরেষ্ণন শ্বরে

১.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্যথানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ <i>&</i> −\$₹−₹0₹₹
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পৰ্যবেষ্ণৰ performed ক্যাপ আইউন ক্যাভাগৰি ১৭.১. কাৰ্বজন Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan স্পানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰণালাৰ কাৰ্বজন আধান্ধাৰ প্ৰযোজ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিন অব্যাধিকাৰ প্ৰস্থা	পরিদর্শন III Less than 1 time ea	ach month Less than 4 times a year Training of the Trainers not
আইটেন কাটাগৰি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan সুপাৰিশেৰ ভ্যাসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লব চূড়ান্ত সমসসীমা সংশোধিত সমসসীমা অগ্ৰগতিৰ অব্যঃ		den monen il 2005 than I times a year il mammig of the mamers not
মার্টাগরি ১৭.১. কার্যক্রম Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan মুগারিশের ভখ্যসূত্র কারখনার কার্যক্রম আধিকার প্রয়োজ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অঞ্জাতির অবস্থা	ক্যাপ	
১৭.১. কাৰ্যক্ষম Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan সুগাৰিশেৰ ভ্ৰম্যসুত্ৰ কাৰ্যলাৰ কাৰ্যক্ৰম আধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অঞ্জতিৰ অবস্থা	1 1 2 2	
Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	[ক্যাটাগার	
Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয় চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	ে ে কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সম্বৰ্মীমা অগ্ৰাণ্ডিৰ অবস্থা		
Management Plan সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	1 1	,
জ্খ্যসূত্র কার্যধানার কার্যক্রম জ্ঞ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞ্রগতির জ্বস্থা		
কার্যনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নর চুডান্ড সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রনতির অবস্থা	1 1 ~ 1	
কাৰ্যক্ৰম <u>জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযো</u> জ্য নয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>জ্ঞা</u> তিৰ জ্বস্থা		
অগ্রাধিকার প্রবিষ্ঠা বিশ্ব বিশ্	1 1 4 1	
চুড়ান্ত সমশ্যীমা সংশোশিত সমশ্যীমা অগ্রগতিব অবস্থা		
সম্প্রসামা		
সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতিব অবস্থা	 20 1 30 1 - 	
সম্ব্যসীমা ^{০১–০১–১১৭০} অগ্রগতির অবস্থা		
অগ্রগতির অবস্থা		
অবস্থা		
	1 1	
	<u>মন্তব্য</u>	

১৮. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Non-standard Cylinder color 🏿 Validation certificate not monitored regularly 🖟 Cylinders পর্যবেষ্ণণ not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ষ Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ড সম্ব্যসীমা
সংশোধিত সময়সীমা ^{৩৬–০৮–২০২২}
অগ্রগতির অবস্থা

প্ৰব্ৰেষ্ণৰ not accessible ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers. মুপাৰিশেৰ
ৰাইটেম ক্যাটাগৰি ১৯.১. কাৰ্যজ্ঞম কাৰ্যজ্ঞম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels.
ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্শজ্জম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers. সুপারিশের
১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels.
কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. I Ensure easy accessibility to fire extinguishers. সুপাৰিশের
কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. I Ensure easy accessibility to fire extinguishers. সুপাৰিশের
and expiry/re-service labels. 🛘 Ensure easy accessibility to fire extinguishers. সুপারিশের
- in the second
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য লয়
চ্চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

২০. প্র্যবেষ্ণ্রণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন 🛘 Inadequate Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগৰি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
জ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমস্বসীমা
সংশোধিত ১৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy ${ m flash}$ No
	etector in generator room
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
,	
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	,ম
l —	Manyida fire rated analogura from floor to calling and an approved fire rated
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated
	selfclosing swing door for the Generator room [] Install appropriate detectors.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
<u>সংশোধিত</u>	
সমশ্রসীমা	56-75-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন 🛮 Not proper separation 🖟 No detector in substation room
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ষম Provide fire rated enclosure and door for the Substation room. 🛘 Install appropriate detectors
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্শক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সমরসীমা ^{২ ৫ – ১ ২ – ২ ০ ২ ২}
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন 🛮	Non-standard fire alarm system [] Non-standard detectors
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונירן	
২৩.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্বক্রম অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o % – o b – २ o २ ?
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৪. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন থ্যবেষ্কণ Non–standard fire alarm system Non–standard detectors ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
প্ৰ্যবৈষ্ণ U Non-standard fire alarm system U Non-standard detectors ক্যাপ আইটেম্
আইটেম্
PROCEED.
২৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্জম Install the fire detection systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সময়সীমা ^{২৫–১২–২০২২}
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য