

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কোহিনুৰ প্রাষ্টিক এন্ড ৰাবাৰ ইন্ডাঃ
	251, Korngop, Rupganj, Narayangnaj, ( Rupganj, Narayanganj, Dhaka )
	PNRY008
কালার কোড	

ুল্যারনের <del>ধ</del> রণ:  অন্যান্য সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Ventilation system and temperature of the facto পর্শবেষ্কণ direction windows and exhaust fans were not pro ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চ্যুড়াল্ড     সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Dust that were being produced in the process from raw materials (specially from POE) পর্যবেষ্ণ্য were injurious for health.
क्रांश
আইটেন
ক্যাটাগরি
S. Trian
২.১. কার্বজন
কাৰ্যক্ৰম Air duct and ventilation system must be developed. To avoid health risks.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
<u>୭. পর্ববেষ্</u> ষণ
পরিদর্শন Dust that were being produced in the process from raw materials (specially from POE)
পর্যবেষ্কণ were flammable or can cause of an explosion
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি

# ভ.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Air duct and ventilation system must be developed to avoid explosion. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্ৰম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিভ সমগ্রসীমা অগ্রগভির অবস্থা মন্ডব্য

পৰিদৰ্শন MSDSs were displayed on the packets of raw materials or container but not in the পৰ্যবেষ্ণ। addressable place.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
o s <del>arios</del> i
৪.১. কার্বক্রম
কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত সমরসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
<b>১. পর্যবে</b> ষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ
ক্যাপ আইটেম

পার্ণ  পর্ববে	াক্ষণ   । নাণ	workers was found using any kind of PPE	
ক্যাপ			
আই(			
ক্যাট	গাৰ		
٤.১.	কাৰ্যক্ৰম	T.	
   কা	ৰ্শক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.	]
সুগ	11রিশের		]
_	খ্যসূত্র		┨ │
1 1	রখানার <del>গ্রহ</del> ম		
	ৰ্শক্ৰম গাখিকাৰ	প্রযোগ্য নয়	$\mid \mid$
ı —	<u>বারে চর্চার</u>	9(11) 11	1
	ग्यंत्रीमा	_	
	শোধিত	_	1
	<u> खत्रीभा</u>		╽
1 1	থ্ৰগতির সম		
ı —	<u>ক্ষা</u>		
<u> </u>	<u> যুব্য</u>		l

পরিদর্শ	ল Wo	orkers were not familiar with the risks and hazards and training records were not
পর্শবেষ	<b>দ</b> ণ foi	und
ক্যাপ্		
আই্টেম		
ক্যাটাগ	াৰ	
, . =		
৬.১. ব	कानकिष्ट	
কার্যত		Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপা	রিশের	
<u>ভি</u> খ্য		
1 1 .	খানার	
কাৰ্যত্ৰ		
অগ্রা	<u> </u>	প্রযোগ্য নয়
চুডাৰ্		
	<u>াসীমা</u>	
	াখিত	
	<u>াসীমা</u>	
1 1	<u>া</u> তিৰ	
অবস্থ		
মন্তব	<b></b> ₹	
<u> </u>		

. পর্ববেষ্ণণ		
a <del>Curán</del> I		
পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	verall cleaned and hygiene condition was not much satisfactory	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যা <b>টা</b> গরি		
17101 11-1		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ		
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রশোজ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি   b. ১. কার্যক্রম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).  মুপারিশের তথ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্রম প্রবাজ্য ন্য
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  b. ১. কাৰ্যক্রম  Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম
মাইটেম ক্যাটাগরি  b.১. কাৰ্যক্তম  Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্তম
১.১. কাৰ্যক্তম
৮.১. কাৰ্যক্তম  Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্তম
কাৰ্যক্ৰম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours). সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যানার কার্যক্ৰম
সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্ব্ডম
সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্ব্ডম
ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম
কার্থানার কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম
দুড়ান্ত
प्रभाव   -
সংশোধিত
<mark>게지</mark>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১. পর্যবেষ্ফ	र्ग	
of the second	Come possible because and cataty inchrenations were found displayed in the	- h - a wal b - + :+
	Some possible hazards and safety instructions were found displayed in the was not satisfactory	e board but it
ক্যাপ	was not satisfactory	
অাইটেম		
ক্যা <b>টা</b> গরি		
17101111		
৯.১. কাৰ্	ক্ষিম	
		1
<u>কাৰ্যক্র</u> ু		
সুপারিং		
ভখ্যসূত্র		
কার্খা		
<u>কাৰ্যক্র</u> ু		
ı <del></del>	<b>কার</b> প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড	_	
সম্মা		
সংশো		
সমশ্রসী		
অগ্ৰগত্তি	ন্থ	
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

1 1	Workers were prohibited from eating in the production area but it was not instructed with appropriate signboard
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>শংখা</u> মন্তব্য	