

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স বিয়াদ প্রাষ্টিক ইন্ডাজ্রিল
ঠিকানা	Matidali,Korotoapara, Bogra, (Bogra Sadar, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR017
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন There were not enough an adequate & effective পর্ববেক্ষণ comfortable temperature maintained as per pro ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ফণ

The area was an extreme the large terms of the area area to be a superior at the area area.
There were not enough measures taken in the premises to prevent & remove accumulation and inhalation of any injurious dust, fume or other impurities Location:
প্রবিষ্কৃত্ Production floor & Storage.
[ዋ//1
আইটেম ক্যাটাগরি
רוריוטונץ
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়
চূডান্ত
प्रेमेश्रमीमा
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
্বি মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Workers wear not using necessary PPE.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাট্রগরি

[ক্যাভাগাব] ৩.১. কার্যক্রম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পরবিষ্ক্রণ PPE wear not appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas. Dust etc.)?
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৬. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ The workers wear not aware of the workplace hazard.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No	o hazardous list has been found at factory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
ורווישוניר		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	List shall be made & updated .	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সম্ব্যুসীমা সংশোধিত		
अवस्थान । अवस्थितान । अवस्थितान ।	-	
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		