

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্লাস্টিক সাইন (প্রা.) লিমিটেড
ঠিকানা	, O, (Narayanganj Sadar, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRY013
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	i: অব্যাব্য মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন sh পর্ববেক্ষণ ve M	entilation system of factory has been found in raned-2 has been found in no ventilation system, entilation, building-1 's ground floor has been faximum exhaust fan has been found in switch bund to measure production floor's temperature	, shed -3 (bond houses) has no ound with lackage of ventilation. off mode. No thermometer has been
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

No Visible MSDS has been found for harmful chemicals (Inks, reducer, thinner). Only one MSDS has been found in production floor but that some a proper way and MSDS of some chemical has been found on container. Location: Production shed-1, Building-1 (1st floor), Shed-3 (bonded house) and Chemical storage shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
৩. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন No worker has been using PPE properly during their works Location: Production shed– পর্যবেষ্ণণ 1,2, building–1
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
प्रभावित्यत्र । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
ভিশ্যসূত্র
<u>कात्र्थांनात</u>
কার্যক্তম ত্থা শিকার প্রযোজ্য লয়

৪. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন No evidence or safety practice found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়
<u> চুডান্ত</u>
प्रेमेय्रत्रीमा
সংশোধিত
प्रभः स्त्रीभा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্ববেষ্ফণ
প্রিদর্শন Ink's container and raw materials has been found in proper labeling but thinner,
lastical collections in labeling on their container. Location: Chemical storage sileu, Sileu-1,3
and builing-1 (1st floor)
ক্যাপ্
আই্টেম
ক্যাটাগরি

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No	explosion-proof lights has been found for flammable and combustible liquid
	orage. Location: Chemical storage shed
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	T
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install explosion-proof lights at chemical (flammable and combustible liquids) storage rooms.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শ্বীনার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
় পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন So পর্ববেষ্ক্রণ flo	ome spill of chemical (Hydraulic oil) has been found. Location: Production floor (1st oor, Building-1)
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained.

৮. পর্ববেষ্ণণ

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

	ifferent kinds of ink have been found in opened and closed both condition at roduction floor when not in use. Location: Building-1 (1st floor)	
ক্যাপ আইটেম		
পাইটেশ ক্যাটাগরি		
·		
৮.১. কাৰ্যক্ৰয	N Company of the comp	
কাৰ্যক্ৰম	Kept in safe place and visible by MSDS and maintain proper safety.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত সম্যুসীমা		
া সুমর্যামা অগ্রগতির		
বিশ্বনাত্র অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

). 11(14 %)
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location:
পর্যবেষ্কণ Chemical storage shed, Shed-1,3 and builng-1(1st floor)
ক্যাপ আইটেম
বাহতেশ ক্যাটাগরি
৯.১. কার্যক্রম
বাৰ্শজ্জম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত্ত _ সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Solvent and flammable (inks and paints) wastes has been found. Location: Production
পর্ববেষ্ণণ	floor (1st floor, Building-1)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
(v / 20)	Jasi

কাৰ্যক্ৰম	Fire resistant covered contained must be kept & used properly.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্র্যোগ্য নয়
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	