

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বোৰহানি প্ৰাস্টিক পণ্য
ঠিকানা	, 0, (Kotwali, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT029
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন There were not enough an adequate & effective পর্যবেষ্কণ comfortable temperature maintained as per pro ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশো ধি ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Some dust have been produced in the processes when they sorting, cutting and crushing raw materials (recycling plastic items) and worker has been not using mask and other PPE to avoid health risk. Location: Production floor (sorting place)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্	্র জুম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to use respiratory mask and install adequate exhaust and duct system to avoid health risk.
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্রম	Ţ _
চুডান্ত	সার প্রযোগ্য লয়
সম্বর্গী সংশোধ সম্বর্গী	ৰৈ
অগ্রগতি অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & কাৰ্যক্ৰম guidelines. Must be make register and ensure to use it. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Workers have not been found using not appropriate PPEs like, mask, safety goggles to work against dust related work. So the reliability of PPE was not measured. Location: Production floor (sorting place).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust related work and safety aprons) to work with hazardous substance.
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কার্থী কার্বক্র	
অগ্রাধি	চার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসী	<u> </u>
সংশো ^হ সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	সৰ
মন্তব্য	
১ প্রসারেমা	4
 পর্ববেষ্ণ 	

পরিদর্শন No evidence on regular training on risk and hazard was found.	- 1
भिर्मात्यक्रन	
ক্যাপ	7
আইটেম	
ক্যাটাগবি	╛
e.১. কাৰ্ ব ক্ৰম	
ζ.δ. Ψ Ψ ^Δ	
Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace ri and hazards.	sk
মুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যজন	_
্ত্ <mark>ৰথাধিকার</mark> প্রযোগ্য ন্য	_
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
प्रभावतीमा	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	\dashv
মন্তব্য	