

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স আরাফ প্রাশ্টিক বিসাইক্লিন এন্ড প্রাশ্টিক রশি
। ।୯)ଦାଶ ।	Dabra Road, Sathibari, Mithapukur, Rangpur, 1330, (Mitha Pukur, Rangpur, Rangpur)
কারখানার কোড	PRNG005
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন প্রবিশ্বেষ্ণ Workers useing of PPEs as like mask. But no reg	ister found for providing PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্ক্তম Must need to provide PPE to workers, make r	egister and ensure to use it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
মন্তব্য	

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No appropriate PPEs ( hand gloves ) have been provided to work against relevant পর্যবেষ্ণনা hazards. So, the reliability of PPEs was not measured.Location: Production floor.	
ক্যাপ আইটেম কাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPEs (e. g. – safety goggles for dust related work and safety aprons, hand glove etc,) to work with hazardous substance.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র	
<u> कार्ब्याना</u> ब	
কাৰ্যজ্জম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
ু চ্ছুড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
•	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	I
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	