

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এস বি প্লাস্টিক ইন্ডান্দ্ৰিগ
ঠিকানা	, o, ( Kurigram Sadar, Kurigram, Rangpur )
কারখানার কোড	PRNG008
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: बगाग मुनारान	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	*	
পরিদর্শন av	ome dust has been produced in the processes vaterials (recycling plastic items) and worker had health risk at sorting area (open yard). Condition. So, it is not possible to measure the asspiratory mask. Location: Cutting shed, open years.	nas been not using respiratory mask to utting shed was in non- operational mmount of dust produces or uses of
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7	
কাৰ্যক্ৰম	The materials should be gone through a prima lessen the amount of dust. Must need to use rexhaust system to avoid health risk.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর	
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

### ২. পর্যবেষ্ণণ

প্রিদর্শন PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured. No register
পৰ্যবেষ্ণ্য found for providing PPE.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাণরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
प्रभावित्य । प्रमावित्य । प्रभावित्य ।
বিশ্বাসন্ত্র
কার্থানার
। বিশ্বসংগ্রাম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়াল্ড     সমশ্বসীমা
সংশোধিত
সম্প্ৰসীমা
অগ্রগতির
অব্যা
মন্তব্য
୭. পর্যবেষ্ফণ
Cutting shed was in non operational condition but sorting place was in operational
প্রদর্শন condition. Some dust may produce when cutting and sorting recycling plastic items.
worker has been not using respiratory mask to avoid health risk at sorting area (open
yard). So, the reliability of PPE was not measured. No register found for providing
appropriate PPEs. Location: Cutting shed and sorting area (open yard)
ক্যাপ্
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্বক্রম
Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide 8, use appropriate

কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust related work and safety aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous substance.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# 8.১. কাৰ্যক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰশানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা মন্তব্য