

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	গাজী মেটালিক স্পেশালিম্ভ ইয়ার্ণ কোম্পানী
ঠিকানা	Kawadi, Charsindhur, (Palash, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRD007
কালার কোড	

ুল্যায়নের থরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারি		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পৰ্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	uilding Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the RCC Building, Shed-01 & Shed-02.	this process building engineer will
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
1	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 3-Story RCC Building, Shed-01 & Shed-02.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
ু চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত
प्रभः प्रभाग -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
গু. পর্ববে ষ্ কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	on-engineered Connection Joints
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	The connections of column joints and requirement of the connection plate need to be checked by the building engineer for Shed-01 & Shed-02.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্ববেষ্ণণ

-
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষ্যণ
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01 & Shed-02.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত
স্টারসীমা — সংশোধিত
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতিব
অবস্থা মন্তব্য
e. প <mark>র্ববেষ্</mark> কণ
পরিদর্শন প্রসাবেশ্বর

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	on – Engineered Staircase
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Outside stair of the Shed-O1 need to be checked by the building engineer whether the load carrying capacity of the non-engineered structural members are safe enough.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন
পর্যবেষ্ণনা Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্শক্ৰম
A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for 3-Story RCC Building, Shed-01 & Shed-02. See attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Detailed Engineering Assessment	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
Detail Engineering Assessment to be completed for 3-Story RCC Building, & Shed-02. See attached Scope.	Shed-01
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	