

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সিনট্যাক্স পলিমার ইন্ডাম্জিল
ঠিকালা	, o, (Saturia, Manikganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNK002
কালার কোড	

ল্যার্নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণণ	
They have small LPG cylinder gas plant. They us পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ণণ been found prevent from this issue. Only one fire room. Location: LPG gas cylinder plant (part of	detector or fire protection system has e extinguisher has been found in this
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Should be gone through a primary process first amount of gas cylinder and chances of explos detector and kept all kinds of fire extinguisher inside this plant. Also need to trained person, system.	ion. Must need to install smoke d system or accessories at near or
ু সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মিন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Use of PPE is ensured. Worker has been found to wearing PPEs but no register found for পর্যবেষ্ণন providing PPE. Location: All production floors ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
कानुशांनान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
प्रभवित्राची
সংশোধিত
সম্ব্যসীমা । অগ্রগতির ।
অবস্থা
मह्निया ।

. পর্ববেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ <u>ড</u> ণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ্	
আইটেম	
<u>ক্যাটাগরি</u>	
৩.১. কাৰ্	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থান কার্বক্রম	ার
	সর প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসী	11 -
সংশো ^{হি} সমশ্রসী	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

Labeling has been found on raw materials bags but which was not proper. No labeling or pictogram has been found on LPG gas cylinder. This labeling way is not proper and গৰ্শবেষ্ণন is not understandable to the workers. Location: LPG gas cylinder plant (part of shed-1) and raw material storage areas of shed-1
ক্যাপ আইটেম ক্যাউাণরি
8.১. কাৰ্যক্ৰম
Proper labeling with pictogram on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নয়
চূডান্ত
प्रेमेश्नरीमा ⁻
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवस्था । अवस्था
মন্তব্য
of trans
. প্ৰ্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন No explosion–proof light has been found where they stored LPG gas cylinders. পর্যবেষ্ফণ Location: LPG gas cylinder plant (part of shed–1)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
(e. ১. কার্যক্রম
Must need to install explosion-proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্য্যানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

৬. পর্যবেষ্ণণ

চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

Overall Cleanliness and hygienic condition of this factory has been found in moderate পরিদর্শন condition. Many blockage have been found on walkway like near raw material storage, front of shed-2 and others storage room and looks alo unclean. Location: Production floors and premises
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰথ্যসূত্ৰ
কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ</u> প্ৰযোজ্য লয় চুড়ান্ত
সম্মরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য
৭. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন No list of hazardous substance has been found in workplace which was used for পর্যবেষ্ণণ production. Location: Production floors & storage areas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম

List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.

৮. পর্ববেষ্কণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No eating restriction has been found where hazardous chemicals or explosive materials are present. Location: Shed-1(LPG gas plant) & production floors (raw material storage areas)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
— <u>" বুন্ন</u> কার্নখানার কার্বক্রম	
<u>শ্ব্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
হূডান্ত শমশ্রসীমা	_
মংশোধিত মুমুরুমীমা	_
শগ্রগতির শবস্থা	
<u>্''\্'</u> মন্তব্য	