

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিউ ওয়ার্ল্ড এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Gosbag, Zirabo
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 415
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ণণ		
	Poor illumination in transformer room. I No silica ansformer room	gel in the transformer.   Lint/dirt in
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure illumination in the transformer room Remove lint/dirt from transformer room	Maintain quality silica gel
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রোজ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	<b>Бलमा</b> ल	
মন্তব্য		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙 পর্ববেষ্ষণ pr	One point frame earthing of generator instead of two. $\square$ No earth fault protection ovided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 1141	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Provide two point earthing for the generator frame   Provide earth fault protection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	

୭. পর্ববেষ্ফণ	
	7
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Combustible/junk materials inside generator room	
ক্যাপ  আইটেম	
পাংগ্রেশ  ক্যাটাগরি	
	_
৩.১. কার্বক্রম	
	_
কাৰ্শজ্জম Remove combustible/junk materials from generator room and keep it clean.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যজন	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নর	
চুডান্ত	7
সংশোধিত ু	٦
সম্প্ৰসীমা	
অগ্রগতির সংশোধিত	
<u>जनमा</u>	
মন্তব্য	

### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন SLD/clear identification mark on distribution panel \( \begin{align\*} \) No earthing at all required electrical points
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাভাগরি

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the কাৰ্যক্ৰম Substation room. I Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD [] Ensure earthing for all required electrical points |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-08-2022 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা

# প্রিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Panel door damaged / not present ☐ No indicating lamps on the panel ☐ No detector in substation ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপরি

কাৰ্যক্ৰম	$\square$ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self–closing swing door for the Substation room. $\square$ Install or replace panel doors $\square$ Provide indicating lamps in the panel $\square$ Install appropriate detectors.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 ₹ ₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

#### ৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন বিষ্কৃত্য Illumination of substation is poor \( \begin{aligned} \) Substation room used for storage of junk \( \begin{aligned} \) No cover on the cable trench ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	☐ Ensure illumination in substation ☐ Remove construction materials from substation and keep it clean ☐ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. ☐ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্মুসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	

#### ৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর

#### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

☐ Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD ☐ Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB.  $\square$  Provide earth bar and neutral bar in কাৰ্যক্ৰম MDB/DB/SDB [] Provide earthing to motor body. [] Repair broken/loose box or socket Provide duplicate earth leads for MDB. 'সুপার<u>ি</u>শের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *मे*भेश्रमीमा সংশোধিত 06-07-5055 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য

#### ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন   পর্ববেষ্ণ্য		
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
.s. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	7	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure all connection with lugs and proper cable dressing	<b>1</b>
সুপারিশের তখ্যসূত্র		11
কারখানার কার্যক্রম		11
	প্রযোগ্য নর	1
চুডান্ড সময়সীমা	_	]
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	]
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	]
মন্তব্য		11

১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Loose cabling [] Connection without lug	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure all connections with lugs and proper cable dressing	
সুপারিশের		
<u>ভ্খ্যসূত্র</u>		
কার্যানার   কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	o % - o b - २ o २ २	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত	
মন্তব্য		

## ১০. পর্যবেষ্ণণ

প্রিদর্শন I		
<sup>গান্ধশা</sup> । ধর্মবেষ্কণ	ghtning protection system not available	
ক্যাপ		
শাইটেম		
্যা চ্যাটাগরি		
17191 11 1		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate lightning protection system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	্ড মাস	
<u>চুডান্ড</u>	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	₹€-%2-3053	
সমর্যসীমা অগ্রগতির		
1	সংশোধিত	
অবস্থা ঘলন		
<u> মন্তব্য</u>		