

কারখানার নাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ইউনাইটেড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

[াঠকানা		
কারখানার কোড	PRAJ 006	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গ্ৰত মূল্যায়ন পৰ্যবেষ্ণ্যণের তারিখ:	
১. পর্যবেষ্ণণ	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
3. 17(74)		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফ্রণ Building A	pproval	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
[17]01 [[1]		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
[
কাৰ্যক্ৰম approva	architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for all to the appropriate authority. As part of this process building engineer will lired to make a number of checks on the as-built construction.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখাঁনার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন	য়	
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		
্রান্থর প্রাণ্ডা অগ্রগতির		

২. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	echnical Documents
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি 	
[क)।श्रीश्री	
	-
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
্য প্রথাভন আবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
<u>୭. পর্ববেষ্কণ</u>	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রন Hi	ghly Stressed Columns

্য পা পিক ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো ধি ত্ত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ghly Stressed Columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১. পর্ববে ষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
৫.১. কার্যক্রম		
কাৰ্জ্জম A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
ু চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ighly Stressed Columns
ক্যাপ আইটেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Areas near the overstress columns should not to be used for storage so that the overstress of the column might be less. Reduce building loading including storage.
সুপারিশের	
ভ খ্য সূত্র	
কার্খানার 	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ণণ	
শ্রিদর্শন L	pad Plan
পর্শবেষ্কণ ^{১১} চ্যাপ	
শাইটেম ক্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ		
ক্যাপ আইটেম	<u>আইটেম্</u>		
ক্যাটাগরি ৮.১. কার্যক্র	51]	
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement the load plan.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থীনার কার্যক্রম	ſ		
	ব্বেগোজ্য নয়		
সম্ব্রসীমা সংশোধিত			
সম্যুসীমা অগ্রগতির			
অবস্থা মন্তব্য			

১. পর্যবেষ্ষণ
शिवार्यंत्र
পर्यत्वश्चन Lack of Lateral Stability
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Building engineer to verify the design of stability system. Install the lateral bracing if required to ensure the stability of the structure.
मूर्शाबित्यव
ভ্খ্যসূত্র
কার্শানার কার্শক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা
সংশোধিত
সমর্সীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা
্বিদ্ধব্য

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	on-Engineered connection joints
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত্র	স্
কাৰ্যক্ৰম	The connections between column & truss need to be checked by building engineer to address the missing of connection plate at the joint of columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	canding Water on Roof
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	্ন স
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance of a qualified engineer, provide proper slope and use water proof coating on roof surface in order to avoid water accumulation.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সমর্মীমা	প্রযোজ্য নয় –
সংশোধিত সম্মানীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Da	ampness
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ১২.১. কার্যত্র	22
9/191 1111	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance of an engineer address all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	