

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	তুবা পাইপ এন্ড ফিটিংস ইন্ডাস্ট্রিজ	
ঠিকানা	, 877, (Patketkhata , Satkhira, Khulna)	
কারখানার কোড	PKHL013	
কালার কোড		
মূল্যায়নের ধরণ: অত্যাত্য	<u> भू</u> नाायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
· october		

ল্যায়নের ধর	 শ্বাত্য মুল্যারন 	পর্যবেষ্ফণের জারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন O পর্ববেষ্ষণ fo	oposite direction windows were found in the prund.	oduction floors but exhaust fan was not
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কাৰ্শক্ৰম	Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
I 	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

রদশন গবেষ্কণ	uct and exhaust system was not found in the production floor.	
गृश्		
াইটেম ————————————————————————————————————		
<u> ৷টাগরি</u>		
১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্থানার 		
কাৰ্যক্ৰম জগাধিকাৰ	থেযোগ্য নয়	
<u>প্রধানকান</u> চুড়ান্ত	4(19) 17	
দুড়াঙ সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Workers were not provided any personal protection equipments.
চ্যাপ মাইটেম	
গ্যাটাগরি	
୭.১. কার্যত	ম
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ब
কার্যথানা কার্যক্রম	व
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীম	
সংশোশি সমশ্রসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	orkers were not provided any personal protection equipments.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	T
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<i>৬. পর্যবে</i> ষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Documents of any safety awareness training program were not found.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি
৫.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থজ্ম
্ব্যাপ্ত ব্যাপ্ত ব্য
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	verall cleaned & hygienic condition was found in poor condition.	
<u>ক্যাপ</u> ্		
<u>শাইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	म	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	্ব প্রবোগ্য নর	
<u> </u>	47.11.00.1-4	
<u> </u>		
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
1 19 1)		

৭. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Chemical spills were found in the production floor.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্তম Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থজম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য	
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশো ধি ত সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

INM List of hazardous substances was not maintained in the workplace.	
চ্যাপ্	
শাই্টেম্	
চ্যাটাগরি	
্য.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম A list of hazards shall be made & updated.	
সুপারিশের	
ভ্রম্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশাে্ধিত _	
<u> </u>	
স্থ্যাতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন No restriction sign of consumption was found in the factory.	
IND rectriction clan of conclimation was following in the factory	
भून(निक्कन	
ক্যাপ	
আইটেমু	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্বজন	
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
চূড়ান্ড সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
ञ्चरश	
মন্তব্য	