

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	এম এস এম প্রাস্টিক
ঠিকানা	, o, (Natore Sadar, Natore, Rajshahi)
কারখানার কোড	PNTR003
কালার কোড	

ग্যায়(নর ২	রণ: অন্যান্য সুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ক	· ***	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Ventilation system & temperature of factory has condition. Some exhaust fan has been found but adequate for ventilation and not found opposite windows of production floor were in fixed glass a blocked by materials. temperature may high in p has been found for measuring production floor's shed, washing shed	which is not working and not directional windows. Maximum nd other shed's windows was in roduction floor. No temperature meter
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্য	হ্বম	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall therr production floor temperature.	
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কার্থ্য কার্থক্রম	াৰ	
	ার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সময়সী	ना -	
সংশোধি সময়সী		
অগ্রগতি অবস্থা	त ।	
মন্তব্য		
		<u> </u>

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Some dust and some bad smell and fume have been produced in the processes of sorting, washing and melting of recycling plastic/ polythene waste items for making granules and polythene sheet and workers uses only mask to protect them from this issue. Location: Production floor (melting & granules making section), Washing shed and open yard (sorting & drying plastic chips)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
२.১. का	ক্রম
 কাৰ্বক্ৰফ	adequate exhaust and duct system to avoid health risk.
সুপারি	শ্ব
ভূঁখ্যসূত্র	
কার্থী	ার
কাৰ্যক্ৰয়	
অগ্রাধি	চার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমিশ্বসী	মা ⁻
সংশোধ	ৰৈ
সমশ্রসী	মা ⁻
<u>অগ্রগর্</u> ডি	চৰ
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
	

୭. পর্যবেষ্ণ্যণ	
পরিদর্শন No liquid wastage has been found and their environmental certificate's valida পর্যবেষ্ণণ expired on 12/3/2020.	tion
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Must be need to update environmental certificate immediately. সুপারিশের	
্তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার প্র্যোগ্য ল্য ড্ডান্ড	
মুম্বসীমা	
সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	There one shed is using for LPG gas cylinder stored (rent by other). So, if any accidental issues happen, then it may cause of explosion. Location: Store room adjunct with office shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্ব	, ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Firstly, must need to maintain proper SOP and safety protection about storing LPG gas cylinder. And also need to measure the amount of risk about storing LPG gas cylinder.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	•
কার্থান কার্যক্রম	Ť
অগ্র্যাধ্ব চুড়ান্ত সমর্মী	সাব প্রযোগ্য লয় –
সংশো ^হ ি সমশ্বসী	ৰৈ
অগ্রগতি অবস্থা	ন
মন্তব্য	
ধ. পর্ববেষ্ক	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	PPEs are not provided by managements. Some workers have been wearing mask and some workers didn t. So, the use of PPE is not ensured. No register found for providing PPE. Location: Production shed, washing shed
ক্যাপ	

আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

- 1	পরিদর্শন	Worker has been found wearing only mask and poly sheet for dust & washing related work. But itlls not appropriate PPE and itlls not sufficient for those kinds of dust,
	পর্ববেষ্কণ	washing and fume related work. So, the reliability of PPE was not measured. Location:
		Production shed, recycling section and washing shed
	ক্যাপ	
ľ	<u>আইটেম</u>	
ľ	ক্যাটাগরি	
	৬.১. কার্ব	ক্রম

હ.ડ.	কাৰ্শক্ৰু	
_		
কাৰ্		Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, head cover for dust related work and safety aprons, gumboots, rubber gloves for washing related work) to work with hazardous substance.
সুপ	ারিশের	
ভিষ	্যসূত্র	
কার	<u>ৰ্খানার</u>	
কাৰ্	<u> কিম</u>	
অগ্ৰ	াধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড সম	ন্তি শৃসীমা	
সংগ	শাধিত	
সম	শৃসীমা	
অগ্ৰ	গতির	
অব	<u>শ্বা</u>	
মন্ত	ব্য	

,	
পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	lo evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	4
<u>অগ্রা</u> ধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Overall hygienic condition of this factory has been found in not satisfactor Production floors are moderately clean but maximum area was blocked by Many places of factory and sheds was in dampish and ceiling was in full o Some bad smell produced in production process. So, overall condition of funhygienic. Location: Production sheds and premises.	materials. f spider net.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্	্ৰুম ক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	7
সুপাৰিং	শ্ব	7
ভ খ্যসূত্র		41
কার্থা কার্বক্রফ		
	া চার প্রযোগ্য নয়	7
চূড়ান্ত	_	7
সম্প্রমী		41
সংশো ⁶ সময়সী		
অগ্রগতি		7
অবস্থা		_
মন্তব্য		_
১. পর্যবেষ্ড	ন	
	Spill of recycling dust has been found. Location: Production shed (Granule section)	es making
ক্যাপ	section)	
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
১.১. কা	Taxi	1
		1
কাৰ্যক্রম		
সুপারিং তথ্যসূত্র	1석	
কারখা		
কাৰ্যক্ৰ	ī	
	গ্ৰ প্ৰযোগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসী	-	
সংশো ^হ		
সময়সী		

১০. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	No list of hazardous substance (dust, wash, fume related) has been found in workplace which was used for production. Location: Production shed and washing shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্ <u>থ</u> ক্ৰম	List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
মুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
চার্খানার	
<u> গর্বক্রম</u>	
<u>শ্ব্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
<u>ড়ুড়ান্ড</u>	
भेगश्रीमा	
<u>াংশো</u> ধিত	
भ् यत्रीमा	
মগ্রগতির	
শবস্থা	