

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	রবিন প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লিঃ
ঠিকানা	, o, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP014
কালার কোড	

নুল্যার্ননের ধরণ: অন্যান্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
. পৰ্যবেষ্ফণ			
পৰিদৰ্শন With insulator. Safety caution and CO2 cylinder hotocation: Thermax room			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
Should be gone through a primary process first amount or chances of explosion. Must need to kinds of fire extinguished system or accessorial need to trained person, who can operate these	o install smoke detector and kept all es at near or inside this plant. Also		
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়			
চূড়ান্ড সম্বশ্নীমা			
সংশোধিত সমশ্মীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শ পর্ববেষ্ড	MSDS has been found on only entry gate of chemical storage rooms but not that places they are stored or being used flammable chemicals. Location: 1st, 2nd floor of 3 storied building, chemical room and production floor (storage area) of shed-1, 2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্গা	वे
२.১. क	ৰ্শক্ৰম

ম.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম ক্র্যাধিকান প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রহা মন্তব্য

প্রদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ understandable to the workers. Location: 1st, 2nd floor of 3 storied building, chemical room and production floor (storage area) of shed – 1, 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

.১. কাৰ্যক্ৰঃ	· ·
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বার্থা</u> মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

अञ्चलका त	No explosion-proof light has been found where they stored Flammable liquids. Location: 1st, 2nd floor of 3 storied building, chemical room and production floor (liquid chemical storage area) of shed-1, 2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত	৯ ম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install explosion–proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কারখানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিক চুড়ান্ত	বি প্রযোগ্য নয়
সম্মর্গীম	
সংশোধি সমশ্বসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	1
<u>মন্তব্য</u>	

€.	পয	বেষ্ড	ণ

পরিদর্শন Some container of printing inks has been found in uncovered when not in use. পর্যবেষ্কণ Location: Printing section of shed – 1, 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Must need to keep flammable liquid closed containers when not in use.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

No eating restriction has been found where hazardous chemicals (printing ink, thinner পরিদর্শন and other flammable liquids) are present. Location: Storage area of chemical (1st and পর্যবেষ্ণণ 2nd floor of 3 storied building) and chemical room (shed-3) and printing sections of shed -1, 2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থনার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত _
স্টার্থসীমা সংশোধিত
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির
অবস্থা
্মন্তব্য
৭. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Solvent (ink's) wastes have been found. Location: Printing section of shed – 2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্তম Must cover the solvent waste pots or containers with fire- resistant cover. সুপারিশের ভথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম জ্যাধিকার প্রোজ্য ন্য
ভাষাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত্ত সময়সীমা
অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য