

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কার্থানার নাম	ডিউরেবল প্রাম্ভিক লিঃ	
ঠিকানা	মূলগাঁও, 1361, (Kaliganj, Gazipur, Dhaka)	
কাৰখানাৰ কোড	PGZP031	
কালাৰ কোড		
		of the second
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠাট	মাগ্র মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Column I	Brackets Design Check (Building-01)	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি		

ורוויוטוניו	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
···· 	
কাৰ্যক্ৰম	The design of the columns needs to be checked by the qualified structural engineer considering the column brackets, and attached provisional loads, and provide guidance accordingly.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সম্বসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

[2€/]	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Column Brackets Design Check (Building-01)
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্য	
4.2. ALA	<u>ቅ</u> ሳ
কাৰ্শক্ৰম	The as-built structural drawings need to update providing the column bracket details accordingly.
সুপারিশে	ৰ
ভিখ্যসূত্র	
কার্খান	াৰ
কাৰ্যক্ৰম	
l 	ার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সী	п -
সংশোধি	
সময়সী	
অগ্রগতি	₹
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	

পৰ্ববেষ্ডণ	
রিদর্শন শবেষ্কণ	Mezzanine Floor Mismatch in Structural Drawings (Building-01)
্যাপ নাইটেম	
্যাটাগরি ১১ কর্মে	
).১. কার্যত	PM
কাৰ্শক্ৰম	The structural drawings of the mezzanine floor need to correct by the guidance of a qualified structural engineer.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ज्ञ ।
কার্যথানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিক	র প্রযোজ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীম	
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Cr	rane Load Assessment (Building-02)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The design of the columns needs to check considering the attached crane beam with respective brackets by the guidance of a qualified structural engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	থ্যোগ্য ন্য
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
ור פורין	

<i>৬</i> . পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Crane Load Assessment (Building-02)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্জম The structural drawing of the columns needs to update providing the details location of crane beams by the guidance of a qualified structural engineer.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
ভাষাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা মন্দ্রনা
্ষিত্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	xtended Cooling Tower Building (Building-02)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্র	ম
কার্যক্রম সুপারিশের	Detailed Engineering Assessment (DEA) to be commenced. See the attachment.
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাশিকার চুডান্ত সময়সীমা	থুবোজ্য ন্য –
সংশোধিজ সমরসীমা অগ্রগতির	-
অবস্থা মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ext	rended Cooling Tower Building (Building-02)	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		 1
		1
কার্যক্রম । সুপারিশের	Detailed Engineering Assessment (DEA) to be completed.	
সুশাানশেন ভখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম	SYZMET, 2DI	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	기계 기	
प्रभेषश्रीमा		
সংশোধিত	_	
সম্বসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^{Cc}	olumn Brackets Design Check (Building-03)
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	The design of the columns needs to be checked by the qualified structural engineer considering the column brackets, and attached provisional loads, and provide guidance accordingly.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশো <u>ধি</u> ত	_
সম্প্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্যবেষ্ণণ
ারিদর্শন Column Brackets Design Check (Building-03)
চ্যাপ শাইটেন চ্যাটাগরি
৯.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম The as-built structural drawings need to update providing the column bracket details accordingly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<u>অগ্রাধিকার</u> প্রযোগ্য নয় <u>চুড়ান্ত</u> সমর্মীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Cr	rane Load Assessment (Building-03)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The design of the columns needs to check considering the attached crane beam with respective brackets by the guidance of a qualified structural engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য নর
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Crane Load Assessment (Building-03)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কার্বজন
কাৰ্যক্ৰম The structural drawing of the columns needs to update providing the details location of crane beams by the guidance of a qualified structural engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য
মন্তব্য

১২. পর্যবেষ্ফণ

Column Brackets Design Check (Building-05)			
াপ সংক্ৰ			
াই(উম আইমেরি			
<u>।টোগরি </u>			
২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম		
	The design of the columns needs to be checked by the qualified structural		
কাৰ্যক্ৰম	lengineer considering the column brackets, and attached provisional loads, and		
111421	provide guidance accordingly.		
সুপারিশের			
<u>ত্থ্যসূত্র</u>			
<u>কারখানার</u>			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়		
চুডান্ড			
<u> </u>			
সংশোধিত	_		
সময়সীমা			
অগ্রগতির			
<u>অবস্থা</u>			
<u>মন্তব্য</u>			

১৩. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Column Brackets Design Check (Building-05)
ক্যাপ আইটেন ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্বক্ৰম
The as-built structural drawings need to update providing the column bracket details accordingly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুডান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Se	eismic Bracing Missing (Building-05)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যক্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Seismic bracings need to install with the storing racks by the guidance of a qualified structural engineers.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সম্ব্রমীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১৫. পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন Seismic Bracing Missing (Building-05)		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
১৫.১. কার্যক্রম		
Design report, and details drawings of the seismic bracings to be prepared by the guidance of a qualified structural engineers.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
ু চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশো ধি ত্ত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ De	esign Report (Building-05)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Design report of the structural design to be prepared by the guidance of a qualified structural engineers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্তম Seismic bracings need to install with the storing racks by the guidance of a qualified structural engineers.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত		
সম্প্রমীমা		
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

	(1	
পরিদ' পর্ববেঃ	156	eismic Bracing Missing (Building-06)
ক্যাপ		
আইটে	<u> </u>	
ক্যাটা	গরি	
	- Tile	TI T
2 p. 2	. কাৰ্যক্ৰ	<mark>에</mark>
	ৰ্ক্তম	Design report, and details drawings of the seismic bracings to be prepared by the guidance of a qualified structural engineers.
সুপা	ারিশের	
	্যসূত্র	
1 1	<u>ৰ্খানার</u>	
	<u> ক্রিম</u>	
অগ্ৰ	<u>াখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুড সম	ান্ত শুসীমা	
সংগ	শাধিত	
	<u> শুসীমা</u>	
অগ্র	গতির	
অব	শ্বা	
সন্ত	ৰ্য	

় পর্যবেষ্ণণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	e Beam Missing in Drawings (Building-10)
ন্যাপ আইটেম	
য়াটাগরি	
৯.১. কার্যত	<u>kad</u>
কাৰ্যক্ৰম	Recheck the design of this structure considering the missing tie beam by the guidance of a qualified structural engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Ti	ie Beam Missing in Drawings (Building-10)
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কার্যত্র	₽ Ā
কাৰ্যক্ৰম	The as-built structural drawings need to update providing the missing tie beam details accordingly by the guidance of a qualified structural engineers.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	ব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	