

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেহমুদ ইন্ডান্দ্রিজ (প্রা.) লি
ঠিকানা	, o, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 376
কালার কোড	

মূল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Building Approval Plan to be updated and submit appropriate authority.	tted for approval from the
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রা শিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Inadequate Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সম্যসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

	Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
কাৰ্যক্ৰম	use of the floors including actual materials and work product loads as typically stored at maximum density
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No	on Structural Cracks on wall
পর্ববেষ্কণ ''' ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ন
কাৰ্যক্ৰম	Section of plaster should be removed and cracks must be repair as per guideline of building engineer.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডন	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Exposed rebars should be cleaned from rust and covered by non-shrink concrete	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
का <u>त्</u> यांनात	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত _	
সম্বস্মানা	
সংশাে্ধিত্ত	
সম্ব্যূমা 💆	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
৪.২. কার্শজন	
পাৰ্ক্তম Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top	
[maintaining 2% slope	
সুপারিশের	
<u>ত্</u> পাসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যজুম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
চুডান্ত	

৫. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Building Approval Plan to be updated and submitted for approval from the appropriate authority.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড _ সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
৬. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন Inadequate Technical Documents
17(1491)
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৬ ১. কার্যক্রম

Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and কাৰ্যক্ৰম Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non Engineered Connections & Horizontal Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

P.১. কাৰ্যক্রম Building engineer should check the poor connections and stability of the single story shed. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যক্রম কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা -

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced with plate & bolted connections and install horizontal bracing if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	
<u>সময়সীমা</u>	_
সংশোধিত <u>সময়সীমা</u>	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non-Engineered Steel Stair
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্বক্ৰম কাৰ্বক্ৰম Building engineer should check the adequacy and stability of the steel stair. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৮.২. কাৰ্যক্ৰম	
	licit i i i i i i i i i i i i i i i i i i
কাৰ্যক্ৰম	If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the
	guideline of building engineer.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	