

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কাটেক্স ফ্যাশন পোশাক
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 392
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্যবেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ষণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of technical documents and Vetted Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

- Trice CI	Develop full set of as-built structural, architectural drawing, soil test report,
কাৰ্যক্ৰম	material test report and vetted load plan as part of detail engineering assessment.
	internal test report and vetted road plan as part of detail engineering assessment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

#### ২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness on masonry wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

- 1/O VI	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and
কাৰ্যক্ৰম	other sources.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাশক্রম	
1	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### ২.২. কাৰ্যক্ৰম

I	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

#### ৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Exposed reinforcement needs to be covered by protective coating as directed by building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত্
সম্বয়সীমা   সংশোধিত   সম্বয়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৪. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
8.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্থক্ৰম Section of plaster should be removed, and cracks must be repair as per guideline of building engineer.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যজ্জম
আ্থাধিকার থ্রােছ্য ন্য চূড়ান্ত্
সম্ব্যসীমা <sup>-</sup> সংশোধিত <sub>-</sub>
সমরসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির
অবস্থা সন্তব্য