

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ছে মেটক্স গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	
ঠিকানা	, 0, (Pubail, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP401	
কালার কোড		
মল্যায়নের ধরণ: কাঠামে	গ্ৰত মল্যায়ন	পর্ববেষ্ফ্রণের তারিখ: –

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যজন Factory management to prepare approval drawing authority for approval.	ng and submit to the appropriate
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্ব্জম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম</u> ন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing , Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	•

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য লয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কাৰ্যক্ৰম

	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	
সময়সীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

of the same	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	uilding Approval
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
	-
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	Y
কাৰ্যক্ৰম	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন শ্বেক্ষণ	echnical Documents
ন্যাপ শাইটেম	
ग্যা টা গরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৬.২. কাৰ্যক্ৰম

Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be
replaced by proper plate and bolted connections.
_
_

৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ^{Bı}	uilding Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
সম্বাদীমা সংশোধিত	-
সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ফণ	
প্রবিদর্শন প্রবিষ্ক্রণ	echnical Documents
গ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
১. কাৰ্যজ্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৯.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	