

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	নিটেশ্ব ড্রেসেস লি
ঠিকানা	, 0, (Kasimpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 405
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্কণ		
	ne office room—— Electrical Single Line Diagram visiting installation of the facility	was available but not matches with
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch bapproved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

	ne office room–The factory does not have proper approval but they provided the ectricity bill. There mentioned load was 135KW.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	T.
কাৰ্শক্ৰম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রব্যোজ্য নর
সম্মর্সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
). পর্ববেষ্ <u>ক</u> ণ	

· INTO	
পৰিদৰ্শন Generator room – The generator room was not compliant with minimum area পৰ্যবেষ্ণন requirements mentioned in BNBC.	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC Guideline; the area should be 56m2.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত্র	
্রাম্বার্থনীমা বিদ্যালয়	
সময়সীমা 💆	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন LT-1& LT-2 panel at Utility buildding-Ammeter and voltmeters were not available at পর্যবেষ্ণন distribution boards.		
ক্যাপ আইটেম		
আখডেশ ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ		
0.0. 1114		
কাৰ্যক্ৰম	Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড		
<u>ने</u> भेयनीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন DB-3.02 at Cutting floor.-Looping, Bunching at MCCB/MCB or Bus bar terminal was প্ৰবিষ্ণণ observed inside the electrical panels. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual কাৰ্যক্ৰম circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	'SDB-3.01, SDB-4.01, SDB-5.01, SDB-6.01, DB-7.02.'-Signs of overloading or
পর্ববেষ্কণ	abnormal temperature observed at all distribution boards.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

##