

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	5 এম স্পোর্টম ওর্যার লি
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 413
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Under designed columns found for proposed condition
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Factory Management to verify in situ concrete strength by taking 100mm dia minimum 3 cores from columns at grid C/1.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

# ১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design loads, and column stresses in the area identified above. No Vertical extension is allowed unless Detail Engineering Assessment is completed.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<b>অ</b> গ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

# ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	In adequate foundation observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	As part of Detail Engineering Assessment design engineer should verify the adequacy of foundation.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

# ২.২. কাৰ্যক্ৰম

No Vertical extension is allowed unless Detail Engineering Assessment is completed.

# ৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of technical documents including load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Develop full set of as-built structural, Architectural drawing, and vetted load plan as part of detail engineering assessment.
	as part of detail engineering assessment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ Non-Engineered Steel Stair
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Building engineer should check the adequacy and stability of the steel stair.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যজন
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত
प्रभग्नभीभा
অগ্রগতির
মন্তব্য
ବ୍ୟମ୍ବ
৪.২. কাৰ্শক্ৰম
ৰাশ্ক্ৰম If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the guideline of building engineer.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
कातृथोंनात
কাৰ্যজ্জ
অ্থাধিকার
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত
प्रभव्यत्रीमा   -

# ৫. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন E	xposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	থবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	